

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2367144 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BJM572

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2367144 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 11:17
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BJM572	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	115404	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA1R5103HV754933	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	BMW
Rengi	BEYAZ	Model	1 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2367144 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli, çizik ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Deforme ve çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2367144 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.6 m/km	-2.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	63	2
2. Aks	65	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	223	222	0
2. Aks	229	223	3
El Freni	233	195	16

Verimlilik

66


Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2367144 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	6,03 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	6,27 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	5,86 mm	Kışlık



Jant, sağ arka > Deforme
Olmuş

Parça	Hasar
Lastik, sol arka	Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2367144 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-2367144 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 11:17
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

28.04.2025
Araç: BMW 118i F20
Motor kodu: 838 815 A
Üretim yılı: 15-19
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: WBA1R5103HV754933 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 28.04.2025 10:52:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
Klima IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC 801C20:
Merkezi Gateway
ARIZA HAFIZASI DOLU

Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü... 0

Konfor FEM On araç elektrik sistemi kumanda ü.. 1

Hata kodu DTC 8041C2:
Aydınlatma haritası kodu
HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor REM arka elektronik modülü 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Konfor FLA Uzun huzmeli far kumanda ünitesi 0
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0
Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0
SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.09.2017		Çarpışma	Hayır	2677.14	TL
29.09.2016		ERPAraça Çarpma	Hayır	2111.4	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 11:17
Rapor No: 06-01-2367144
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:03

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 11:17

Araç Resimleri



Diğer




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-2367144 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış
Çamurluk, sağ arka	Çamurluk, sağ arka - Boyası Atmış
Tampon, ön	Ön tampon - Çizik
Fren sistemi	Fren diskleri, arka - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Direksiyon sistemi	Direksiyon simidi - Deforme Olmuş
Koltuklar, ön	Koltuk döşemesi, sol ön - Deforme Olmuş
Tavan	Tavan - Dolu Hasarı
Çamurluk, sol arka	Çamurluk, sol arka - Ezik
Kapı, sol ön	Kapı fitili - Hasarlı
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş
Kapı, sol ön	Kapı, sol ön - Noktasal Ezik
Çamurluk, sol	Çamurluk, sol - Taş İzi
Motor kaputu	Motor kaputu - Taş İzi
Tavan	Ön cam direği, sağ - Taş İzi

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motorda yağ kaçağı olduğu için Dyno test yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.04.2025 11:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2367144	Araç Giriş Tarihi:	28.04.2025 10:03	Araç Çıkış Tarihi:	29.04.2025 11:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası