

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.01.2026 17:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1455082	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 16:13	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 17:31
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



27BBJ678



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 17:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1455082 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 17:31
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	27BBJ678	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	57294	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VYFEDYHP2SJ534803	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Combi
İlk Tescil Tarihi	18-02-2025	Sonraki Muayene Tar.	05-01-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 17:31
Rapor No: 06-01-1455082
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:13

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 17:31

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 17:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1455082 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 17:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sol aks mili toz körüğü yağ kaçağı mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 17:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1455082 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 17:31
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.4 m/km	-3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	78	2
2. Aks	62	68	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4625	1.3205	9
2. Aks	1.412	1.24	12
El Freni	138	162	15

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	3,64 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	5,13 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	3,82 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	5,21 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 17:31
Rapor No: 06-01-1455082
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:13

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 17:31

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
378	335	77	147
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	89	17	92,71
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 17:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1455082 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 17:31
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

13.01.2026

Arac:

Peugeot Rifter 1.5 16V Blue-HDi 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VYFEDYHP25J)534803 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.01.2026 16:42:34 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

3*

Hata kodu U1218-81:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu PO50B-92:

CALİSTIRMA PROSEDURU

YANLIŞ BASLATMA PROSEDURU

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

Bosch ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1F28:

Direksiyonun altında degistirme modulii

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B11F0:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B120A:

Carpisma uyarı sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B120D:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hiz kontrol sistemi

HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1327:

ELEKTRİKLİ YARDIMCI İSİTİCİ İCİN İSİTİCİ ELEMANI 3
arızalı aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRİKLİ YARDIMCI İSİTİCİ İCİN İSİTİCİ ELEMANI 1

arızalı aktivasyon

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatalı alçak basıncı sistemi.

Hata kodu U053B:

Cok fonksiyonlu kamera kumanda unitesine CAN-Bus-b
aglanti

BİR VEYA DAHA FAZLA CAN SINYALI MANTIKSIZ

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Hata kodu U1213-81:

Surus dinamigi kontrolü kumanda iinitesine CAN-Bus
-baglanti

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu U1F03:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

İLETİSİM YOK

Konfor

PARK ASİSTANI

11*

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu B1223-14:

ic arka sol park yardim senséri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1223-34:

ic arka sol park yardim senséri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1223-92:

ic arka sol park yardim senséri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1223-96:

ic arka sol park yardim senséri

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-14:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-34:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-92:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-96:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227-92:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227-96:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.01.2026 17:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1455082	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 16:13	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 17:31
Mersis No:	0309073518100001				

Direksiyon kumanda modülleri
Konfor
Direksiyon kontrol diğmesi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VYFEDYHP2SJ534803 şase nolu ve 27BBJ678 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 17:31
Rapor No: 06-01-1455082
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:13

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 17:31

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 17:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1455082 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 17:31
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Boyası Atmış



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol
> Yağ Kaçağı




Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Noktasal Ezik



Taban, Taban halısı > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam >
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç obd bilgileri olmadığından aynı motor bilgileri ait başka bir model ile işleme devam edilmiştir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.01.2026 17:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1455082	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 16:13	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 17:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası