

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 13:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1507016	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 12:38	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 13:35
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DMB220



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1507016 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:38 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 13:35
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)


Araç Bilgileri

Plaka	06DMB220	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	225137	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA25000002W54231	Motor Gücü	103 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	2184cc
Rengi	BEYAZ	Model	Ducato
İlk Tescil Tarihi	22-02-2023	Sonraki Muayene Tar.	09-01-2027
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 13:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/12
Rapor No:	06-01-1507016	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 12:38	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 13:35
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1507016 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:38 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 13:35
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar, taş izi, boya atması, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut. Torpido kapağı hasarlı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Arka lastikler aşınmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Arıza ikaz lambası yanıyor. Enjektör sesli çalışma hafif yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izi mevut
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak ses mevcut. Gergi bilya kontrol, alternatör ses yapıyor
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Hafif siyah duman çıkışı mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1507016 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:38 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 13:35
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/75/16C	116R	3,9 mm	Kışlık
Sol Arka	215/75/16C	116R	2,3 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/75/16C	116R	4,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/75/16C	116R	2,4 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1507016 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:38 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 13:35
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 13:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1507016	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 12:38	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 13:35
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

28.07.2026
Arac:
Fiat Ducato 140 2.2 16V JTDM Bus
Motor kodu:
463 49 131
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA25000002W54231 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
28.07.2026 12:40:27 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P225C:
NOX SENSORU 1 SIRA 1
SINYAL ÇOK GUCLU
Hata kodu P0100:
Hava kütlesel ölçer
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P202D:
Katkı sağlama sistemi
SİSTEMDE SIZINTI
Motor
Dizel motor
Hata kodu P0100-00:
Hava miktarı/hava kütlesel ölçer
HATALI SINYAL
Hata kodu P010B-00:
Hata kodu P225C-00:
NOX SENSORU 1 SIRA 1
SINYAL ÇOK GUCLU
Hata kodu P1288-00:
NOx kat. dan sonraki NOx sensörü
HATALI SINYAL
Motor
Üre katkı maddesi dozaj modülü
Hata kodu P2BAF-00:
Üre katkı maddesi sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P202D-00:
Üre katkı maddesi sistemi
SİSTEMDE SIZINTI
Hata kodu P2D1E-00:
ABS
ABS/ESP
Hata kodu C1200-17:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hava yastığı
Hava yastığı
Konfor

Gösterge grubu
Hata kodu U1722-87:
Konfor
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi
Hata kodu U0401-00:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hırsızlık koruması
Güvenlik Gateway Modu
Direksiyon
Servo direksiyon
Direksiyon
Elektrikli direksiyon kilidi
Ses/Video
İnteraktif elektronik kumanda ünitesi
Ses/Video
Telematik sistem
Ses/Video
İnteraktif ekranı
Lastik basıncı kontrolü
Lastik basıncı kontrolü
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 13:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1507016	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 12:38	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 13:35
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

ZFA25000002W54231 şase nolu ve 06DMB220 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 13:35
Rapor No: 06-01-1507016
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:38

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 13:35

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 13:35
Rapor No: 06-01-1507016
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:38

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 13:35

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Nikelaj > Eksik



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ayarsız



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Standart Dışı Onarım

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 28.07.2026 13:35
Rapor No: 06-01-1507016
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:38

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 13:35



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Sabitlemesi Hatalı



Kaporta, Kaporta > Taş İzi



Farlar, Far camı, sağ > Taş İzi



Farlar, Far camı, sol > Taş İzi



Tavan, Tavan > Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Pano/Göstergeler, Torpido gözü kapağı > Hasarlı

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar
Çamurluk, sol

Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş
Davlumbaz - Sabitlemesi Hatalı

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Genel bakım servis kontrol önerilir.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç yüksekliğinden dolayı TAVAN VE FRANGARTLARDA boya kusur kontrolü yapılamadı. Kapı gergileri ses yapıyor. Araç fitillerinde deforme ve hasarlar mevcut. Araçta etiket söküm izleri mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 13:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1507016	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 12:38	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 13:35
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası