

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1348891 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:54 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CFG938

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1348891 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:54 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFG938	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	89308	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006S86843	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-22	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1348891 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:54 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş koltuklar deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Çizik.
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme olmuş,jant kapakları hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza ve alt bakalitler hasarlı.
Akü		
Klima		Klima ızgarası kırık.
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1348891 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:54 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.1 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	68	7
2. Aks	53	69	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.5815	2.4075	6
2. Aks	2.127	1.9625	7
El Freni	1.4185	1.313	7

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.




Fren disk, sağ ön >
Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 07.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1348891 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:54 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler


Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	2,37 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	3,14 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	2 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	300 mm	Kışlık



Lastik, arka > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1348891 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:54 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.03.2025 14:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1348891	Araç Giriş Tarihi:	07.03.2025 13:54	Araç Çıkış Tarihi:	07.03.2025 14:28
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

07.03.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CFG938

VIN:

ZFA35600006586843 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.03.2025 14:21:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2002:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Motor

Dizel motor

Hata kodu P2002:

Kurum partikil filtresi

AKIS DIRENCİ COK YUKSEK

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRIKLI CAM MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1348891 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:54 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.01.2025		Çarpma	Hayır	0	TL
17.01.2025		Çarpma	Hayır	0	TL
07.08.2024		Çarpma	Hayır	13734.3	TL
06.11.2023		Çarpma	Hayır	8629.2	TL
21.10.2022		KTTÇarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.03.2025 14:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1348891	Araç Giriş Tarihi:	07.03.2025 13:54	Araç Çıkış Tarihi:	07.03.2025 14:28
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 14:28
Rapor No: 06-01-1348891
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:54

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 14:28

Vuruk



Tavan, Sol üst frangart > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı gergisi > Ses Yapıyor



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 14:28
Rapor No: 06-01-1348891
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:54

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 14:28



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Arka bölüm, Römork çeki demiri > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Ayarsız



Tampon, arka, Arka tampon > Ayarsız



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Farlar, Far, sol > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1348891 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:54 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Silindir kapağı contası >
Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sol arka kapı sökülmüş takılmış.sol MARŞBİYEL kapı iç kısımları onarımlı boyalı.arac yağ kaçaqlarından ve lastiklerde oluşan deformasyonlar nedeniyle dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.03.2025 14:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1348891	Araç Giriş Tarihi:	07.03.2025 13:54	Araç Çıkış Tarihi:	07.03.2025 14:28
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası