

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.12.2025 16:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1448098	Araç Giriş Tarihi:	22.12.2025 15:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.12.2025 16:56
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CUF417

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1448098 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CUF417	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	147235	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	ZFA35600006W09783	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1368cc
Rengi	GRİ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1448098 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler, kir ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka lamba camı çizik
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme ve sağ ön jant kapağı hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balatalar aşınmış ve sol ön disk çizikler mevcut .
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediğinden dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1448098 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5.7 ! m/km	-8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	66	3
2. Aks	62	42	20



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	257	261	2
2. Aks	134	273	51
El Freni	107	161	34

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.




Fren disk, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1448098 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,09 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4,32 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,12 mm	Yazlık



Lastik, sağ ön > Deforme Olmuş



Lastik, sol arka > Deforme Olmuş




Lastik, sol ön > Deforme Olmuş




Jant kapağı, sağ ön > Hasarlı



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1448098 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1448098 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
22.12.2025
Araç: Fiat Aegea 1.4i 16V
Motor kodu: 843 A1.000
Üretim yılı: 16-16
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: ZFA35600006W09783 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 22.12.2025 15:58:38 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
ABS ABS 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Klima 0
Konfor Body Computer 0
Konfor Gösterge grubu 4
Hata kodu B1037:
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
İLETİŞİM YOK
Hata kodu B1038:
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
İLETİŞİM YOK
Hata kodu B1039:
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
İLETİŞİM YOK
Hata kodu U1701:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Direksiyon Servo direksiyon 0*
Ses/Video Entertainment/Telematik modülleri ETM 2
Hata kodu B1578:
Ses anteni
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U0422:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
11.04.2022		Çarpma	Hayır	1342.02	TL
22.02.2022		ERP-Çarpma	Hayır	1119.52	TL
09.02.2022		ERP-Çarpma	Hayır	3772.31	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.12.2025 16:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1448098	Araç Giriş Tarihi:	22.12.2025 15:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.12.2025 16:56
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 16:56
Rapor No: 06-01-1448098
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:38

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 16:56



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Tavan, Ön cam direği, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 16:56
Rapor No: 06-01-1448098
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:38


Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 16:56



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



LPG/CNG sistemi, Gaz düğmesi > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1448098 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001



Şanzıman, Vites körüğü > Sabitlemesi Hatalı



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren balatları, ön - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Tavanda hafif dolu hasarı mevcut

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı. Araç folyo ve etiket olan yerlerde gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araçta logo mevcut. Yağ seviyesi eksik olduğundan dolayı Dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.12.2025 16:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1448098	Araç Giriş Tarihi:	22.12.2025 15:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.12.2025 16:56
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası