

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 11:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1390417 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 11:41
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BBF845



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 11:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1390417 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 11:41
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BBF845	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	79393	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMJL71651	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	GRİ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 11:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1390417 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 11:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri ve balataları aşınmış
Yürür Aksam		Sol ön amortisör körüğü hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Debriyaj aşınmış.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Tampon koruyucu plastikleri sağ ve sol yok.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 11:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1390417 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 11:41
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.8 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	79	3
2. Aks	64	69	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.309	1.0095	22
2. Aks	0.7425	0.728	1
El Freni	1.606	1.756	8

Verimlilik

27

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88T	5,96 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88T	5,85 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88T	6,04 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88T	6,8 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 11:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1390417 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 11:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 11:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1390417 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 11:41
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

02.07.2025
Arac:
Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi
Motor kodu:
XVCC
Üretim yılı;
15-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
Test edilmiş:
02.07.2025 10:36:26 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Konfor
Gosterge panosu grubu IPC CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.11.2022		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 11:41
Rapor No: 06-01-1390417
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 10:40

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 11:41

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tavan, Sol üst frangart > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 11:41
Rapor No: 06-01-1390417
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 10:40

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 11:41

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Diğer



Ön aks, Amortisör körüğü, sol >
Hasarlı




Tampon, ön, Tampon koruyucu
orta > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Tampon koruyucu
orta > Sökülmüş-Yok



Tampon, arka, Bağlantı ayağı >
Hasarlı




Tampon, arka, Bağlantı ayağı >
Hasarlı



Dokümantasyon ve
Ekipmanlar, İstapne >
Sökülmüş-Yok



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Yakıcı Madde İle
Zarar Görmüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Deforme Olmuş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Deforme Olmuş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2025 11:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1390417 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2025 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2025 11:41
Mersis No: 0309073518100001



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk ısıtması, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol arka, Kapı fitili > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik

Parça Grubu

Fren sistemi

Şanzıman

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Debriyaj - Aşınmış

Notlar**Diğer notlar;**

Bakım uyarı ikaz lambaları yanıyor. Motor soğutma sıvısı eksik ve debriyaj aşınmış olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.07.2025 11:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1390417	Araç Giriş Tarihi:	02.07.2025 10:40	Araç Çıkış Tarihi:	02.07.2025 11:41
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası