

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1436163 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:37 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:09
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EIR514



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1436163 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:37 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:09
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06EIR514	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	90559	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0XXXTA9XRA40168	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1996cc	Marka	Ford
Rengi	SİYAH	Model	Tourneo Custom
İlk Tescil Tarihi	30-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	11-03-2027
Model Yılı	2024	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Minibüs (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:09
Rapor No: 06-01-1436163
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:37

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:09

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1436163 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:37 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:09
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar,ezikler,çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1436163 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:37 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:09
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17C	109T	1,32 mm	Kışlık
Sol Arka	215/60/17C	109T	6,35 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/60/17C	109T	1,3 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/60/17C	109T	6,21 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1436163 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:37 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1436163 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:37 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:09
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

14.11.2025

Arac:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus

Motor kodu:

BLFC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOXXXTA9XRA40168 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.11.2025 17:08:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P02FA:

Kelebek kapak aktüatör sensörü

Alt/üst durdurma sinirt mantiksizdir.

Hata kodu P164C:

CALISTIR-DURDUR SİSTEMİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P061C:

MOTOR DEVRI MODULU

Dahili hata.

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U211B:

Hata kodu

Hata kodu henüz belgelenmedi.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0020:

ABS hidrolik pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu B1410:

SURUCU TARAFI 2.SIRA KEMER GERGİSİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1412:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

YOLCU TARAFI 2.SIRA KEMER GERGİSİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu C1B14:

VOLTAJ BESLEME SENSORLERİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Goriuntı isleme modülü (A)

Hata kodu C0072:

FREN SİSTEMİ

Çok yüksek sıcaklık

Hata kodu U0253:

MODUL F. YARD. CİHAZLAR, ARAYUZ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0420:

Hidrolik direksiyon kumanda linitesine CAN-Bus-bag
lantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Konfor

Gateway modülü A CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0006A:

Çok eksenli ivmelenme sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2025 17:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1436163	Araç Giriş Tarihi:	14.11.2025 16:37	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2025 17:09
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***0168 şasi nolu FORD TOURNEOCUSTOM 320S EB UPG 170 TITANIUM AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:09
Rapor No: 06-01-1436163
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:37

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:09

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:09
Rapor No: 06-01-1436163
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:37

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:09

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Taş İzi



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş
İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Taş
İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Taş
İzi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi




Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2025 17:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1436163	Araç Giriş Tarihi:	14.11.2025 16:37	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2025 17:09
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Çakılı şase görülemedi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2025 17:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1436163	Araç Giriş Tarihi:	14.11.2025 16:37	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2025 17:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası