

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1421732 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ABP110



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1421732 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06ABP110	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	125611	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMAJ3812HGJ170926	Motor Gücü	130 kw
Ruhsat Motor No	G4FJGZ678359	Marka	Hyundai
Motor Hacmi	1591cc	Rengi	BEYAZ
Model	Tucson	İlk Tescil Tarihi	11-07-2016
Sonraki Muayene Tar.	22-03-2027	Model Yılı	2016
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 14:18
Rapor No: 06-01-1421732
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 14:18

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1421732 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar, deformeler, çizikler, yakıcı madde izleri ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sol ön dış aks körüğü hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger kapağı hafif yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş vuruğu mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı kirli

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1421732 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.1 m/km	1.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	78	3
2. Aks	69	70	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.1965	2.3365	5
2. Aks	1.319	1.355	2
El Freni	2.141	2.0295	5

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/19	102W	6,55 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/19	102W	6,91 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/19	102W	6,47 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/19	102W	6,99 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1421732 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
130	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1421732 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

30.09.2025

Arac:

Hyundai Tucson (TL) 1.6i 16V TGDİ 4x4

Motor kodu:

GA4F

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

TMAJ3812HGJ170926 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.09.2025 14:11:01 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS Motor kontrolü Benzin (CAN)

ABS

ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN)

Hava yastığı

Airbag (CAN)

Hata kodu B110200:

SISTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Klima

AC Klima sistemi (CAN)

Konfor

SJB Smart Junction Box (CAN)

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda unite...

Konfor

CM Gosterge panosu (CAN)

Sanziman

AWD Dört tekerden çekisli (CAN)

Sanziman

DCT Çift debriyajlı sanziman (CAN)

Direksiyon

EPS elektromekanik servo direksiyon

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.01.2022		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	5956.23	TL
20.02.2019		ERPÇarpışma	Hayır	813.14	TL
22.08.2018		ERPÇarpışma	Hayır	5283.09	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2025 14:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1421732	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 13:10	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2025 14:18
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 14:18
Rapor No: 06-01-1421732
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 14:18



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 14:18
Rapor No: 06-01-1421732
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 14:18



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Spoiler > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş Izi



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 14:18
Rapor No: 06-01-1421732
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 14:18



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç soğukken marş aldıktan sonra tekleme ve gaz tepkimesi zayıf olduğu tespit edilmiştir . Araç 4x4 olduğundan dolayı DYNO TESTİ yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2025 14:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1421732	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 13:10	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2025 14:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası