

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:21
Rapor No: 34-04-1500551
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:13

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:21

Full Plus Ekspertiz



34NML835

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:21
Rapor No: 34-04-1500551
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:13

Sayfa: 2/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:21


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34NML835	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	10680	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNJ12TB3U2175797	Motor Gücü	116 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRİ BULUT SİYAH GECE	Model	Qashqai
Sonraki Muayene Tar.	2028-05-09	Model Yılı	2025
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:21
Rapor No: 34-04-1500551
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:13

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:21

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:21 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-04-1500551 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:21
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.9 m/km	-3.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	65	4
2. Aks	62	63	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	293	298	1.5
2. Aks	239	229	4
El Freni	136	138	2

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/R19	103W	5 mm	4 Mevsim
Sol Arka	235/50/R19	103W	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	235/50/R19	103W	5 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	235/50/R19	103W	6 mm	4 Mevsim

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:21 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-04-1500551 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:21
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 116	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:21 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-04-1500551 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:21
Mersis No: 0005114804300001

İç arka sol park yardım sensörü
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2730:
Hata kodu B2730:
Hata kodu B2721:
İç arka sol park yardım sensörü
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2730:
Hata kodu B2730:
Hata kodu B272F:
Hata kodu B272F:
Hata kodu B272F:
Hata kodu B272F:
Hata kodu B2720:
Dış arka sol park yardım sensörü
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2721:
İç arka sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2721:
İç arka sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2722:
İç arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2722:
İç arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2723:
Dış arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2723:
Dış arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2723:
Dış arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2723:
Dış arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
BELİ. 2 Le e LI AI
UR
Hata kodu B2729:
Dış ön sol park yardım sensörü
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2729:
Dış ön sol park yardım sensörü
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2729:
Dış ön sol park yardım sensörü
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2729:
Dış ön sol park yardım sensörü
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2731:
Hata kodu B2731:
Hata kodu B2731:
Hata kodu B2731:
Hata kodu B2720:
Dış arka sol park yardım sensörü
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2720:
Dış arka sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2720:
Dış arka sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

İç arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2722:
İç arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272E:
Hata kodu B272E:
Hata kodu B272E:
Hata kodu B272E:
Hata kodu B272C:
Dış ön sağ park yardım sensörü
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272C:
Dış ön sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272C:
Dış ön sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272B:
BELİ. 2 Le e LI AI
UR
İç ön sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272B:
İç ön sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272B:
İç ön sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272A:
İç ön sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272A:
İç ön sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272A:
İç ön sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2729:
Hata kodu B2721:
İç arka sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2720:
Dış arka sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2722:
İç arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2723:
Dış arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B2731:
Hata kodu B272F:
Hata kodu B2729:
Dış ön sol park yardım sensörü
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272E:
Hata kodu B272C:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:21 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-04-1500551 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:21
Mersis No: 0005114804300001

Hata kodu B2722: | Dış ön sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B272B:
İç ön sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
BELİ. 2 Le e LI AI
UR
Hata kodu B272A:
İç ön sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON
Konfor
Süspansiyon
"EE | DY. Le e
LI
Sürücü asistan sistemleri ADAS CAN ku...
Süspansiyon CAN-UDS
0*
0*
CL rep

Tramer Sorgulaması

SJNJ12TB3U2175797 şase nolu ve 34NML835 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:21
Rapor No: 34-04-1500551
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:13

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:21

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası > Çizik

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:21
Rapor No: 34-04-1500551
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:13

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:21

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı bandı >
Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputunda folyo olduğundan dolayı detaylı boya kontrolü sağlanılamadı

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri isteğiyle araca dayno testi yapılmadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:21 Bayi No: 3404 Sayfa: 11/11
Rapor No: 34-04-1500551 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:21
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası