

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 15:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1454033	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 11:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 15:28
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34DJA517



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.01.2026 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1454033 Araç Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 09.01.2026 15:28
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34DJA517	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	113709	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VEFYHZRLJ817529	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRI	Model	Combo
İlk Tescil Tarihi	15-10-2020	Sonraki Muayene Tar.	05-09-2026
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Kombi
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.01.2026 15:28
Rapor No: 06-01-1454033
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:11

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.01.2026 15:28

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.01.2026 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1454033 Araç Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 09.01.2026 15:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far camı deforme, sol arka lamba camı hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo ısıklık sesi mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.01.2026 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1454033 Araç Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 09.01.2026 15:28
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,8 m/km	-1,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	76	1
2. Aks	73	86	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4565	1.099	24
2. Aks	1.1105	1.2525	11
El Freni	0.9025	0.8575	4

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	6,18 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	6,26 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	6,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	6,21 mm	Yazlık


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.01.2026 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1454033 Araç Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 09.01.2026 15:28
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
489	443	73	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	84	18	87,50
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 15:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1454033	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 11:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 15:28
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

08.01.2026

Araç:

Opel/Vauxhall Combo-E 1.5 16V CDTI Life

Motor kodu:

D 15 DTH (DV5RC/LQP/YHZ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

W0VEFYHZRLJ817529 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

09.01.2026 15:06:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P0017:

CALISTIRMA PROSEDURU

YANLIŞ BASLATMA PROSEDURU

Hata kodu P2291:

Yakıt dağıtım borusu basıncı sensör (Yakıt basıncı)

Basıncı artışı çok yavaştır.

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B1400:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U1F00:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesi ilave arıza kaydı

ARIZA HAFIZASI DOLU

Klima

Klima sistemi kontrol ünitesi

Hata kodu U1F00:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesi ilave arıza kaydı

ARIZA HAFIZASI DOLU

Hata kodu B1530:

Bilgi-eglençe modülü kontrol paneli

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

On kamera sistemi

Hata kodu U1F00:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesi ilave arıza kaydı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZA HAFIZASI DOLU

Hata kodu U1213:

ABS ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

ALINAN GECERSİZ VERİ

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu B1002:

ECU

{ZİN VERİLEMEZ KESME

Konfor

Çoklu bilgi ekranı

Hata kodu U1FA0Q:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1576:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

SURUCU KAPISI KONTROL MODULU

Hata kodu B1391:

ELEKTRİK CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392:

ELEKTRİK CAM MOTORU SAĞ ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393:

ELEKTRİK CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386:

ELEKTRİK CAM MOTORU SAĞ ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modülü CAN

Konfor

Park desteği

Hata kodu B1221:

On sol merkez park yardım sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1222:

Dis on sol park yardım sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1225:

On Sağ Orta park yardımcısı sistemi sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1226:

Dis on sağ park yardım sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1226:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Dis on sağ park yardım sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1F00:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesi ilave arıza kaydı

ARIZA HAFIZASI DOLU

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Hata kodu B1180:

FAR FLASOR SVİCİ

Fonksiyon hatalıdır.

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Telematics

Hata kodu B100C;:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 15:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1454033	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 11:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 15:28
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu B1517:
Bluetooth
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1561:
USB bağlantısı 3
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hata kodu B1562:
USB port 2
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hata kodu B1563:
USB portu 1
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hata kodu B1563:
USB portu 1
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hata kodu B1591:
Geri suirtis kamerasi sistemi
HATALI İLETİSİM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

W0VEFYHZRLJ817529 şase nolu ve 34DJA517 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 15:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1454033	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 11:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 15:28
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.01.2026 15:28
Rapor No: 06-01-1454033
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:11

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.01.2026 15:28



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.01.2026 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1454033 Araç Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 09.01.2026 15:28
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Dikişleri Açılmış



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputunda folyo kaplama olduğundan dolayı gözle boya, kusur kontrolü sağlanamadı. Sağ ve sol çamurluklarda kısmi folyo kaplama olduğundan dolayı gözle boya, kusur kontrolü sağlanamadı. Sağ basamak sökülüş, yok. Egzoz dan siyah duman çıkışı mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.01.2026 15:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1454033	Araç Giriş Tarihi:	09.01.2026 11:11	Araç Çıkış Tarihi:	09.01.2026 15:28
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası