

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.07.2026 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2507968	Araç Giriş Tarihi:	31.07.2026 11:54	Araç Çıkış Tarihi:	31.07.2026 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06ABN815



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2507968 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06ABN815	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	189408	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZ6RZHY007061	Motor Gücü	66 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1197cc
Rengi	BEYAZ	Model	Polo
İlk Tescil Tarihi	08-07-2016	Sonraki Muayene Tar.	14-06-2027
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 14:16
Rapor No: 06-01-2507968
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:54

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 14:16

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2507968 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, standart dışı onarım, taş izi, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kir çizik deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		sol fren lambası yanmıyor. Sağ far camı çizik
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		araç ilk marşta şarj dinamosu ses yapıyor.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sol arka amortisör toz körüğü hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi Eksik, arka krank keçesi yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2507968 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 14:16
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.5 m/km	-2.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	74	2
2. Aks	47	47	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.357	1.306	3
2. Aks	1.4125	1.421	0
El Freni	0.807	0.843	4

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	84H	7,4 mm	Yazlık
Sol Arka	185/60/15	84H	7,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/60/15	84H	7,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/60/15	84H	7,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2507968 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.07.2026 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2507968	Araç Giriş Tarihi:	31.07.2026 11:54	Araç Çıkış Tarihi:	31.07.2026 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

31.07.2026
Arac:
Volkswagen Polo 1.2i 16V TSI BlueMotion
Motor kodu:
CJZC
Üretim yılı;
14-17
Kilometre durumu:
189408
Lisans numarası :
VIN:
WVWZ7776RZHY007061 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
31.07.2026 12:00:10/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 5456:
Mars motoru
MARS MOTORU DONMUYOR, MEKANİK VEYA ELEKTR. ARIZASI
Hata kodu 11913:
CALISTIR-DURDUR SİSTEMİ
Calistirma prosediri çok uzun
Hata kodu 5523:
MOTOR ECU'SU KILITLI
IMMOBİLİZERDEN HATALI SINYAL GELİYOR YA DA HİC SİN
YAL GELMİYOR
Hata kodu 4166:
Sarj basıncı sensörü
SINYAL ÇOK GUCLU
Hata kodu 20572:
Emme havası sıcaklık sensörü
SINYAL ÇOK GUCLU
ABS
Fren elektronigi
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 1048833:
Kompresör kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlam
a
Motor tarafından kompresör kapanması belirlendi.
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 11018:
SOL FREN LAMBASI
Kesinti/pozitif kısa devre
Hata kodu 227080:
Sinyal kolu
MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 919560:
Isık salteri
MANTIKSIZ SINYAL
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu 9456681:
ARAC ANAHTARLARI
HATALI SINYAL
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Sanziman
Sanziman elektronigi
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2507968 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.05.2024		Çarpışma	Hayır	48893.38	TL
25.02.2017		ERP-Çarpışma	Hayır	5022.26	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.07.2026 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2507968	Araç Giriş Tarihi:	31.07.2026 11:54	Araç Çıkış Tarihi:	31.07.2026 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik


Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2507968 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Tampon, arka, Park sensörü, sağ > Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İz



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Sis lambaları, Sis ızgarası Sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kaporta	A-direk, sağ - Lokal Boya
Kaporta	B-direk, sağ - Lokal Boya
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş
Cam yıkama/silme sistemi	Cam suyu bidonu kapağı - Sökülmüş-Yok

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka kapı sök-tak boyalı. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut. Araçta dolu hasar izleri mevcut

Diğer notlar;

Yağ seviyesi Eksik, arka krank keçesi yağ kaçağı Dyno test yapılmadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.07.2026 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2507968	Araç Giriş Tarihi:	31.07.2026 11:54	Araç Çıkış Tarihi:	31.07.2026 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası