Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06CLT098

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8779

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06CLT098	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	171157	**Yakıt Cinsi**	Benzin
Şase	WAUZZZ8V0FA074472	**Motor Gücü**	110 kw
Marka	Audi	**Motor Hacmi**	1395cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	A3
İlk Tescil Tarihi	21-11-2014	**Sonraki Muayene Tar.**	29-11-2027
Model Yılı	2014	**Araç Tipi**	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizik deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far onarımlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ufak taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3 m/km	4.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	76	12
2. Aks	55	55	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4625	1.226	16
2. Aks	1.344	1.451	7
El Freni	1.5085	1.6655	9

Verimlilik
41

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94W	6,4 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	94W	6,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	94W	6,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	94W	6,1 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

03.09.2026
Arac:
Audi A3 1.4i 16V TSI Sportback
Motor kodu:
CZEA
Uretim yili;
14-17
Kilometre durumu:
171157
Lisans numarasi :
VIN:
WAUZZZ8V0FA074472 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmis:
03.09.2026 12:01:56/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
ABS
Fren elektronigi
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 328963:
On hava dagitim kapagi aktuatori
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu 328964:
On hava dagitim kapagi aktuatori
Fonksiyon hatalidir.
Givenlik
PARK ASISTANI
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 197644:
Depo doldurma kapagi kilidini acma
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Suruci kapisi elektronik
Konfor
Yolcu kapisi elektronigi
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hata kodu 131602:
Hidrolik direksiyon kumanda linitesine CAN-Bus-bag
lanti
BOZUK ILETISIM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Sanziman
Sanziman elektronigi
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Direksiyon siitunu modiilii
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hata kodu 528:
Arka sol yuksek frekansli hoparlor
Elektrik devresinde kesinti vardir.
Hata kodu 5688:
ACMA/KAPAMA DUGMESI
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

WAUZZZ8V0FA074472 şase nolu ve 06CLT098 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer

Kaporta, Muhafaza, orta > Hasarlı

Kaporta, Muhafaza, orta > Hasarlı

Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Boyası Atmış

Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Vuruk

Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım

Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş

Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş

Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız

Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız

Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım

Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım

Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış

Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış

Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Tampon, ön	Ön tampon - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Deforme Olmuş
Motor kaputu	Motor kaputu - Taş Izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Far yıkama fonksiyon çalışmıyor.
Diğer notlar;
Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2517728	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası