Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	01.09.2026 15:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	1/9
Rapor No:	34-04-1517203	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2026 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2026 15:56
Mersis No:	0005114804300001				

Full Plus Ekspertiz

34NCG736

Eksper / İmza

TSE-HYB

34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	01.09.2026 15:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	2/9
Rapor No:	34-04-1517203	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2026 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2026 15:56
Mersis No:	0005114804300001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34NCG736	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	34370	**Yakıt Cinsi**	Benzin
Şase	LVTDB21B3RDE85488	**Motor Gücü**	108 kw
Motor Hacmi	1598cc	**Marka**	Chery
Rengi	SİYAH	**Model**	Tiggo8ProMax
Sonraki Muayene Tar.	2027-10-25	**Model Yılı**	2024
Araç Tipi	SUV	**Ruhsat Sahibi**	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	01.09.2026 15:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	3/9
Rapor No:	34-04-1517203	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2026 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2026 15:56
Mersis No:	0005114804300001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Kaporta genelinde ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumlarında yağ kaçakları mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı
Akü		Akü değerleri okunamadığından dolayı test edilememiştir
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	01.09.2026 15:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	4/9
Rapor No:	34-04-1517203	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2026 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2026 15:56
Mersis No:	0005114804300001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	73	4
2. Aks	65	68	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	249	241	3
2. Aks	212	207	2.5
El Freni	189	182	3.5

Verimlilik
79

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/R19	99V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/R19	99V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/R19	99V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/R19	99V	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	01.09.2026 15:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	5/9
Rapor No:	34-04-1517203	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2026 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2026 15:56
Mersis No:	0005114804300001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
108	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	01.09.2026 15:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	6/9
Rapor No:	34-04-1517203	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2026 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2026 15:56
Mersis No:	0005114804300001				

OBD Genel Arıza Tarama

Araç: Genel Tüm protokol standartları
Motor kodu:
Üretim yılı: 00-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: LVTDB21B3RDE85488 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 01.09.2026 15:53:20 / Standard
Hata kodu / Motor / Mod 2/3/7
ARIZA KODU HAFIZASI UYGUN
> ECU'DE KAYITLI ARIZA YOK
BELİ. 2 Le e LI AI a
(ELLA GUTMANN
S$ OL UTI O N S
22.08.2026
CL rep

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.06.2025		ERP-Çarpışma	Hayır	31574.49	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	01.09.2026 15:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	7/9
Rapor No:	34-04-1517203	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2026 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2026 15:56
Mersis No:	0005114804300001				

Araç Resimleri

Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Vuruk

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	01.09.2026 15:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	8/9
Rapor No:	34-04-1517203	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2026 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2026 15:56
Mersis No:	0005114804300001				

Diğer

Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçagı

Motor, Alt muhafaza > Hasarlı

Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Motor kaputun da ppf olduğundan dolayı detaylı boya kontrolü sağlanılamamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	01.09.2026 15:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	9/9
Rapor No:	34-04-1517203	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2026 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2026 15:56
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası