Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 16:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1419807	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 16:36
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06EBC071

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 16:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/11
Rapor No:	06-01-1419807	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 16:36
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06EBC071	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	95886	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	VF1HJD20671396717	**Motor Gücü**	84 kw
Motor Hacmi	1461cc	**Marka**	Dacia
Rengi	BEYAZ	**Model**	Duster
İlk Tescil Tarihi	13-10-2023	**Sonraki Muayene Tar.**	22-06-2026
Model Yılı	2023	**Sonraki Egzoz Mua. Tar.**	00-00-0000
Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)	**Ruhsat Sahibi**	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

****Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 16:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/11
Rapor No:	06-01-1419807	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 16:36
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 16:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/11
Rapor No:	06-01-1419807	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 16:36
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, çizik, kir ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı. Alt koruma sacı sabitlemesi hatalı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 16:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/11
Rapor No:	06-01-1419807	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 16:36
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,7 m/km	-1,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	70	1
2. Aks	66	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8365	1.7165	6
2. Aks	1.4445	1.46	1
El Freni	1.362	1.197	12

Verimlilik
47

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	6,56 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	7,41 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	6,44 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	7,3 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 16:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1419807	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 16:36
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

OBD Genel Arıza Tarama

24.09.2025
Arac:
Dacia Duster-III 1.5 Blue-dCi
Motor kodu:
K9K-872 (K9K-U8)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
VF1H]D20671396717 (kumanda lnitesinden okunan)
Test edilmis:
24.09.2025 15:47:40 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor Dizel OBD
Hata kodu DTC 158B96:
Hata kodu DTC 148893:
Motor
Ure katki maddesi kumanda iinitesi UDS
ABS
ABS/ESP OBD
Hata kodu DTC C42200:
ARAC ELEKTRIK ECU'SU ILE CAN ILETISIMI
gecersiz veri
Hava yastigi
Airbag OBD
Konfor
UCH OBD
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRIK AKIMI ICIN SENSOR
HATALI ISLEV/ARALIK DEVRESI
Konfor
UPC OBD
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.04.2024		Çarpışma	Hayır	5920.38	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 16:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1419807	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 16:36
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Kapı, sol ön, Kapı fitili > Çizik

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 16:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1419807	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 16:36
Mersis No:	0309073518100001				

Motor, Alt muhafaza > Hasarlı

Motor, Alt muhafaza > Hasarlı

Kaporta, Muhafaza, arka > Sabitlemesi Hatalı

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Motor kaputu mikron değeri yüksek ve bağlantı cıvataları işlemli.
Diğer notlar;
Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası