Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2026 13:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-3521368	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2026 13:34
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

34FRG647

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2026 13:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/11
Rapor No:	06-01-3521368	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2026 13:34
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	34FRG647	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	108971	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	VF1HJD40069559696	**Motor Gücü**	85 kw
Marka	Dacia	**Motor Hacmi**	1461cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	Duster
İlk Tescil Tarihi	31-08-2022	**Sonraki Muayene Tar.**	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	**Araç Tipi**	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	5 Kapı

****Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2026 13:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/11
Rapor No:	06-01-3521368	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2026 13:34
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2026 13:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/11
Rapor No:	06-01-3521368	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2026 13:34
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		taş izi, Ezik ve çizikler mevcut. Tampon alt plastik hasar.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecek lastikleri yırtık iz bırakıyor
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar boyası atmış. Ön lastikler aşınmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Multimedya ekran piksel hatası.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ufak taş izleri.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2026 13:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/11
Rapor No:	06-01-3521368	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2026 13:34
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.1 m/km	-6.7 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	76	3
2. Aks	57	54	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 ‘dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 ‘dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4805	1.606	7
2. Aks	1.524	1.4765	3
El Freni	0.889	0.963	7

Verimlilik
41

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102H	2,7 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102H	4,5 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102H	2,7 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102H	4,5 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2026 13:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-3521368	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2026 13:34
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2026 13:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-3521368	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2026 13:34
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

16.09.2026
Arac:
Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4
Motor kodu:
K9K-874 (K9K-U8)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
VF1H]D40069559696 (kumanda lnitesinden okunan)
Test edilmis:
16.09.2026 14:39:56/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor Dizel OBD
Hata kodu DTC 250421:
Alternator
HATALI SARJ/VOLTA)
Hata kodu DTC 150377:
Hava emme flapi
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 1503F7;
Hava emme flapi
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 158B96:
Hata kodu DTC 200094:
NOx katalizor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 100694:
Katalizator
Fonksiyon hatalidir.
Motor
Ure katki maddesi kumanda iinitesi UDS
Hata kodu DTC 204773:
Katki maddesi enjeksiyon valfi
Fonksiyon hatalidir.
Hava yastigi
Airbag OBD
Konfor
UCH OBD
3*
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 95A064:
ARKA CAM SILECEK MOTORU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 923A92:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Konfor
UPC OBD
Hata kodu DTC 921A15:
Sis lambasi sol
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

VF1HJD40069559696 şase nolu ve 34FRG647 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2026 13:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-3521368	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2026 13:34
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk

Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Tampon, ön, Spoyler > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2026 13:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-3521368	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2026 13:34
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Eğlence sistemi > Piksel Hatası



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı

Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik

Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik

Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı

Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Tampon, ön	Ön tampon - Çizik

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;
Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.
Temel Bilgiler;
hatasız
Diğer notlar;
Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2026 13:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-3521368	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2026 13:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası