Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2026 09:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-3511559	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 17:20	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2026 09:48
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06ENK843

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8779

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2026 09:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/10
Rapor No:	06-01-3511559	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 17:20	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2026 09:48
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06ENK843	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	100710	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	NM43560000U140855	**Motor Gücü**	70 kw
Marka	Fiat	**Motor Hacmi**	1248cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	Egea
İlk Tescil Tarihi	17-07-2024	**Sonraki Muayene Tar.**	15-02-2027
Model Yılı	2024	**Araç Tipi**	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2026 09:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/10
Rapor No:	06-01-3511559	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 17:20	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2026 09:48
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2026 09:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/10
Rapor No:	06-01-3511559	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 17:20	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2026 09:48
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler aşınmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ufak taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2026 09:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/10
Rapor No:	06-01-3511559	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 17:20	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2026 09:48
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,3 m/km	4,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	69	3
2. Aks	60	55	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6475	2.684	1
2. Aks	1.3885	1.439	3
El Freni	1.04	1.1145	6

Verimlilik
64

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	2,1 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	2,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	2,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	2,7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2026 09:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-3511559	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 17:20	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2026 09:48
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2026 09:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-3511559	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 17:20	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2026 09:48
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

15.08.2026
Arac:
Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu:
552 66 963
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
NM43560000U140855 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmis:
15.08.2026 12:29:18 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hata kodu P13E9:
Motor
Ure katki maddesi dozaj modilii
ABS
ABS
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu B1035:
Hata kodu U1701:
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Konfor
PARK ASISTANI
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NM43560000U140855 şase nolu ve 06ENK843 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2026 09:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-3511559	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 17:20	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2026 09:48
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2026 09:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-3511559	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 17:20	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2026 09:48
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer

Tavan, Tavan > Standart Dışı Onarım

Tavan, Tavan > Standart Dışı Onarım

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Çizik

Motor kaputu, Motor kaputu > Yüzeysel Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	Sağ Üst Frangart - Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Ön tampon demiri bağlantı cıvataları işlemli. Tavanda ezik ve hafif dolu hasarı izi mevcut . Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut. Tavan, sağ frangartlarda ve sol yan kısımda standart dışı onarım göcük düzeltme işlem bulunmaktadır .
Diğer notlar;
Araçta etiket söküm izi mevcut. Yağ kaçağı olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2026 09:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-3511559	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 17:20	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2026 09:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası