Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1419190	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06EBP209

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

TÜV SÜD DOĞUŞ GRUBU Bridgepoint ortaklığıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/12
Rapor No:	06-01-1419190	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06EBP209	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	155734	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	ZFA35600006S47783	**Motor Gücü**	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	**Marka**	Fiat
Rengi	BEYAZ	**Model**	Egea
İlk Tescil Tarihi	25-09-2020	**Sonraki Muayene Tar.**	30-10-2025
Model Yılı	2020	**Sonraki Egzoz Mua. Tar.**	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	**Ruhsat Sahibi**	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

TÜV SÜD DOĞUŞ GRUBU Bridgepoint ortaklığıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/12
Rapor No:	06-01-1419190	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/12
Rapor No:	06-01-1419190	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım, rötüş, boya atması, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı kirli.

TÜV SÜD DOĞUŞ GRUBU Bridgepoint ortaklığıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/12
Rapor No:	06-01-1419190	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	67	9
2. Aks	57	54	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 ‘dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 ‘dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.842	1.6425	10
2. Aks	1.8825	1.8105	3
El Freni	0.979	0.8935	8

Verimlilik
55

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	7,23 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	7,32 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	7,18 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	7,3 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1419190	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
358	315	53	111
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	62	11	88,57
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

OBD Genel Arıza Tarama

23.09.2025
Arac:
Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu:
55 2669 63
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
ZFA35600006547783 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmis:
23.09.2025 12:05:02 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
3*
Hata kodu U1932:
Karoseri elektronik kumanda Unitesi
EKSIK SINYAL
Hata kodu U1930:
Motor elektronik kumanda linitesi
SINYAL HATALI VEYA EKSIK
Hata kodu U193A:
Direksiyon situnu modulu
Fonksiyon hatalidir.
ABS
ABS
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
Klima
Hata kodu U2007:
Karoseri elektronik kumanda Unitesi
HATALI ILETISIM!
Konfor
Body Computer
Hata kodu B126E:
YOLCU KAPISI ELEKTRIKLI CAM MOTORU ROLESI
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
PARK ASISTANI
Hata kodu U1001:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalidir.
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu C1200:
AKU VOLTAJI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu U00O1:
CAN BUS C
Fonksiyon hatalidir.
Ses/Video
Entertainment/Telematik modiilii ETM
Hata kodu U0422:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba glanti
BOZUK ILETISIM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.04.2024		Çarpma	Hayır	9000	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1419190	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1419190	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Tavan, Tavan > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1419190	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım

Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş

Tavan, Ön cam direği, sol > Rötüş

Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;
Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı. Araç boyasında solma mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1419190	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası