Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.09.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1520392	Araç Giriş Tarihi:	14.09.2026 10:33	Araç Çıkış Tarihi:	14.09.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06CGA250

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8779

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.09.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/12
Rapor No:	06-01-1520392	Araç Giriş Tarihi:	14.09.2026 10:33	Araç Çıkış Tarihi:	14.09.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGA250	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	179496	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	ZFA22500006T48931	**Motor Gücü**	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	**Marka**	Fiat
Rengi	BEYAZ	**Model**	Fiorino Combi
İlk Tescil Tarihi	07-12-2020	**Sonraki Muayene Tar.**	07-12-2026
Model Yılı	2020	**Araç Tipi**	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.09.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/12
Rapor No:	06-01-1520392	Araç Giriş Tarihi:	14.09.2026 10:33	Araç Çıkış Tarihi:	14.09.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.09.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/12
Rapor No:	06-01-1520392	Araç Giriş Tarihi:	14.09.2026 10:33	Araç Çıkış Tarihi:	14.09.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Sol plaka lambası yanmıyor
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Arka amortisör yağ kaçağı aks
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		gergi bilyası ses yapıyor.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Radyatör ezik,

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.09.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/12
Rapor No:	06-01-1520392	Araç Giriş Tarihi:	14.09.2026 10:33	Araç Çıkış Tarihi:	14.09.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,3 m/km	-4,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	85	1
2. Aks	61	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.776	1.8695	5
2. Aks	0.734	0.653	11
El Freni	1.114	0.583	47

Verimlilik
37

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	5,2 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	5,9 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	5,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	5,9 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.09.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1520392	Araç Giriş Tarihi:	14.09.2026 10:33	Araç Çıkış Tarihi:	14.09.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

14.09.2026
Arac:
Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM
Motor kodu:
199 B1.000
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
ZFA22500006T48931 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmis:
14.09.2026 10:35:41/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0130:
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Motor
Marelli 6F3
Hata kodu P0130:
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Motor
Marelli 8F3 CF5
Hata kodu P0130:
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
ABS
Bosch ABS/ESP 8.0 EP
Hava yastigi
Autoliv Airbag 2
Konfor
Delphi Govde Bilgisayari
Hata kodu B1023:
Plaka lambasi
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Marelli EP gosterge panosu grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.01.2025		Park Halinde Çarpılma	Hayır	38957.83	TL
09.07.2021		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.09.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1520392	Araç Giriş Tarihi:	14.09.2026 10:33	Araç Çıkış Tarihi:	14.09.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.09.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1520392	Araç Giriş Tarihi:	14.09.2026 10:33	Araç Çıkış Tarihi:	14.09.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk

Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Motor kaputu, Menteşe > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.09.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1520392	Araç Giriş Tarihi:	14.09.2026 10:33	Araç Çıkış Tarihi:	14.09.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Motor, Motor > Yağ Kaçagı

Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçagı

Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçagı

Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri > Hasarlı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Motorsoğutması	Radyatör - Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Ön tampon demiri ve panel bağlantı ayaklarında hasar mevcut. Radyatör de ezik mevcut. Motor kaputu bağlantı cıvatası işlemli.
Diğer notlar;
Araçta dolu hasar izleri mevcut. Yağ kaçağı olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.09.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1520392	Araç Giriş Tarihi:	14.09.2026 10:33	Araç Çıkış Tarihi:	14.09.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası