Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2026 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2490570	Araç Giriş Tarihi:	22.05.2026 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2026 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06EEY897

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2026 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/11
Rapor No:	06-01-2490570	Araç Giriş Tarihi:	22.05.2026 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2026 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EEY897	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	62229	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	WF0MXXGCHMPU41867	**Motor Gücü**	84 kw
Marka	Ford	**Motor Hacmi**	1499cc
Rengi	GRİ	**Model**	Focus
İlk Tescil Tarihi	10-01-2024	**Sonraki Muayene Tar.**	12-10-2026
Model Yılı	2023	**Araç Tipi**	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2026 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/11
Rapor No:	06-01-2490570	Araç Giriş Tarihi:	22.05.2026 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2026 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2026 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/11
Rapor No:	06-01-2490570	Araç Giriş Tarihi:	22.05.2026 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2026 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi ve boya atması mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka lamba camında hasar mevcut,
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzoz boruları paslanmış.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2026 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/11
Rapor No:	06-01-2490570	Araç Giriş Tarihi:	22.05.2026 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2026 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,7 m/km	-3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	77	6
2. Aks	80	79	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.858	0.874	1
2. Aks	1.867	1.89	1
El Freni	1.7285	1.684	2

Verimlilik
40

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98V	6,1 mm	Kışlık
Sol Arka	215/55/17	98V	7,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98V	6,1 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/55/17	98V	7,2 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2026 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-2490570	Araç Giriş Tarihi:	22.05.2026 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2026 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

22.05.2026
Arac:
Ford Focus 1.5 EcoBlue
Motor kodu:
YODA
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
WFOMXXGCHMPU41867 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmis:
22.05.2026 15:47:30/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
ABS
ABS (CAN)
Hava yastigi
RCM Hava yastigi CAN
Klima
Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD
Givenlik
Park asistani PAM CAN
Hata kodu B1B44:
Dis arka sag park yardim sensori
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1B48:
Dis arka sol park yardim sensori
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1B50:
ic arka sol park yardim senséri
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
BCMii Karoseri kumanda iinitesi CAN
Konfor
Gateway modili A CAN
Konfor
IPC gosterge panosu CAN
Konfor
Suriuci kapist modili (CAN)
Konfor
Yolcu kapisi modiili (CAN)
Konfor
SCCM Direksiyon sutunu modulu
Sanziman
Akilli servo modiil
Sanziman
TCM sanziman kumanda unitesi
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Hata kodu U0100:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
Ses/Video
ACM ses modiilii CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2026 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2490570	Araç Giriş Tarihi:	22.05.2026 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2026 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.09.2025		Çarpışma	Hayır	9450	TL
05.02.2025		Park Halinde Çarpılma	Hayır	3000	TL

Araç Resimleri

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2026 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-2490570	Araç Giriş Tarihi:	22.05.2026 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2026 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Egzoz sistemi, Arka boru > Pas

Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Sabitlemesi Hatalı

Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış

Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	Sağ Üst Frangart - Lokal Boya

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası