Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2026 12:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-1525228	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2026 12:14
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06FRR502

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2026 12:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/10
Rapor No:	06-01-1525228	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2026 12:14
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06FRR502	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	155862	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	WF0AXXWPMAKL32143	**Motor Gücü**	88 kw
Motor Hacmi	1499cc	**Marka**	Ford
Rengi	BEYAZ	**Model**	Kuga
İlk Tescil Tarihi	05-07-2019	**Sonraki Muayene Tar.**	13-06-2028
Model Yılı	2019	**Araç Tipi**	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2026 12:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/10
Rapor No:	06-01-1525228	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2026 12:14
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2026 12:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/10
Rapor No:	06-01-1525228	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2026 12:14
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım, rötüş, noktasal ezik, taş izi ve çizik mevcyt
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizik ve deforme
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Arka krank keçesi hafif yağ kaçağı
Şanzıman		Yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Pas, korozyon mevcut
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ufak taş izleri.
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı çatlak
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2026 12:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/10
Rapor No:	06-01-1525228	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2026 12:14
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.2 m/km	-1,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	79	11
2. Aks	67	71	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.75	1.745	0
2. Aks	0.9245	1.068	13
El Freni	1.6795	1.6295	2

Verimlilik
34

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/19	99V	6,2 mm	Yazlık
Sol Arka	235/45/19	99V	6,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/45/19	99V	6,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/45/19	99V	6,5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2026 12:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1525228	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2026 12:14
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

30.09.2026
Arac:
Ford Kuga 1.5 16V EcoBlue
Motor kodu:
XWMB
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
WFOAXXWPMAKL32143 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmis:
30.09.2026 11:43:52/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Motor
BECM-B Batarya yonetimi kumanda unite...
Givenlik
Park asistani PAM CAN
Konfor
BCMii Karoseri kumanda iinitesi CAN
Sanziman
TCM sanziman kumanda unitesi
Ses/Video
APIM Aksesuar arayuz modiilit CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.04.2025		ERP-Carpma	Hayır	43216.39	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2026 12:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1525228	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2026 12:14
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, ön, Spoyler > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2026 12:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1525228	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2026 12:14
Mersis No:	0309073518100001				

Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçagı

Motorsoğutması, Kayış > Çatlak

Motor, Motor > Yağ Kaçagı

Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas

Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas

Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş

Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım

Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;
Motor bölümü temizlenmiş. V kayışı çatlak ve Yağ kaçağı olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2026 12:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1525228	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2026 12:14
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası