Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/13
Rapor No:	06-01-1508249	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2026 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06FHM287

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8779

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/13
Rapor No:	06-01-1508249	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2026 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06FHM287	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	45003	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	NM0EXXTTRESP75379	**Motor Gücü**	121 kw
Marka	Ford	**Motor Hacmi**	1996cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	Transit
İlk Tescil Tarihi	02-07-2025	**Sonraki Muayene Tar.**	20-04-2027
Model Yılı	2025	**Araç Tipi**	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/13
Rapor No:	06-01-1508249	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2026 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/13
Rapor No:	06-01-1508249	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2026 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol reflektör hasarlı, sağ sinyal lamba hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		İstepne lastikte aşınma mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu . Sol dikiz ayna camı hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/13
Rapor No:	06-01-1508249	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2026 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 ‘dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 ‘dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	119R	7,6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/65/16C	119R	6,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/65/16C	119R	7,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/16C	119R	6,1 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/13
Rapor No:	06-01-1508249	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2026 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
121	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

01.08.2026
Arac:
Ford Transit V363 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV FWD VA
N
Motor kodu:
BLFC
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
NMOEXXTTRESP75379 (kumanda lnitesinden okunan)
Test edilmis:
01.08.2026 11:13:16/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
ABS
ABS (CAN)
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)
Givenlik
Goriunti isleme modilii (A)
Hata kodu U0420:
Hidrolik direksiyon kumanda linitesine CAN-Bus-bag
lanti
ALINAN GECERSIZ VERI
Konfor
BCMii Karoseri kumanda iinitesi CAN
Hata kodu B109B:
Plaka lambasi
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
IPC gosterge panosu CAN
Konfor
Gateway modili A CAN
Konfor
Telematik (CAN)
Ses/Video
ACM ses modiilii CAN
Ses/Video
RTM Radyo CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.04.2026		Carpma	Hayır	0	TL
08.12.2025		ERP-Carpma	Hayır	40265.73	TL
12.09.2025		ERP-Carpma	Hayır	108707.32	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1508249	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2026 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Farlar, Far camı, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-1508249	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2026 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk

Tavan, Tavan > Ezik

Kaporta, Kaporta > Ezik

Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/13
Rapor No:	06-01-1508249	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2026 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış

Dokümantasyon ve Ekipmanlar, İstepne > Aşınmış

Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Standart Dışı Onarım

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Dikişleri Açılmış

Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı

Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı

Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

Kapı, sol ön, Kapı bandı > Sabitlemesi Hatalı

Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız

Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız

Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız

Dikiz aynası, sol, Ayna camı > Hasarlı

Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Tampon, ön	Ön tampon - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;
Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor
Diğer notlar;
Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç yüksekliğinden dolayı TAVAN VE FRANGARTLARDA boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.08.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1508249	Araç Giriş Tarihi:	01.08.2026 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	01.08.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası