Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2461380	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2026 10:20	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

34GLV927

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8779

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/11
Rapor No:	06-01-2461380	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2026 10:20	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	34GLV927	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	54650	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCPK71492	**Motor Gücü**	121 kw
Marka	Ford	**Motor Hacmi**	1995cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	Transit
İlk Tescil Tarihi	03-04-2023	**Sonraki Muayene Tar.**	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2023	**Araç Tipi**	Panelvan (Kamyonet**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	4 Kapı

****Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/11
Rapor No:	06-01-2461380	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2026 10:20	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/11
Rapor No:	06-01-2461380	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2026 10:20	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Boya atası Ezik ve çizikler mevcut çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik deforme ve hasar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ arka lamba camı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/11
Rapor No:	06-01-2461380	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2026 10:20	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	115R	4,15 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16C	115R	1,77 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/16C	115R	4,27 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/16C	115R	1,68 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-2461380	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2026 10:20	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
121	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2461380	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2026 10:20	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

06.02.2026
Arac:
Ford Transit V363 2.0 16V TDCi EcoBlue FWD Kasten
Motor kodu:
BLFB
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
NMOCXXTTRCPK71492 (kumanda Ulnitesinden okunan)
Test edilmis:
06.02.2026 10:23:12 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P229E:
NOX sensoru 2 Sira 1
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu P229E:
NOX sensoru 2 Sira 1
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu P22FE:
NOX sensoru 2 Sira 1
Fonksiyon hatalidir.
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Hata kodu P229E:
NOX sensoru 2 Sira 1
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu P22FE:
NOX sensoru 2 Sira 1
Fonksiyon hatalidir.
ABS
ABS (CAN)
Hata kodu CO04A:
FREN BALATASI ASINMA SENSORU
Fonksiyon hatalidir.
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)
Konfor
Merkezi modiil BCMii CAN
Konfor
Gosterge panosu grubu IPC CAN
Hata kodu U300A:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Atesleme/kontak salteri
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
Gateway modili A CAN
Konfor
Direksiyon siitunu modiilii
Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Ses/Video
Ses kumanda linitesi ACM CAN
Ses/Video
Radyo RTM CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

NM0CXXTTRCPK71492 şase nolu ve 34GLV927 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2461380	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2026 10:20	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-2461380	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2026 10:20	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı

Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış

Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış

Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Camlar, Ön cam > Hasarlı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;
Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.
Diğer notlar;
Motor arıza ve lastik basınç uyarı ikaz lambaları yanıyor. Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Sol dikiz aynası ayar mekanizma çalışması hatalı fonksiyon tam olarak çalışmıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2461380	Araç Giriş Tarihi:	06.02.2026 10:20	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası