Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.08.2026 11:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-2515546	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2026 16:55	Araç Çıkış Tarihi:	31.08.2026 11:53
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

34GTN609

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8779

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.08.2026 11:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/10
Rapor No:	06-01-2515546	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2026 16:55	Araç Çıkış Tarihi:	31.08.2026 11:53
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	34GTN609	**Şanzıman Tipi**	Manuel
KM	119867	**Yakıt Cinsi**	Dizel
Şase	NM0WXXTACWPD14673	**Motor Gücü**	55 kw
Motor Hacmi	1499cc	**Marka**	Ford
Rengi	BEYAZ	**Model**	Transit Courier
İlk Tescil Tarihi	26-05-2023	**Sonraki Muayene Tar.**	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2023	**Araç Tipi**	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.08.2026 11:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/10
Rapor No:	06-01-2515546	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2026 16:55	Araç Çıkış Tarihi:	31.08.2026 11:53
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.08.2026 11:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/10
Rapor No:	06-01-2515546	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2026 16:55	Araç Çıkış Tarihi:	31.08.2026 11:53
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yfak ezik, rötüş, taş izi ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.08.2026 11:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/10
Rapor No:	06-01-2515546	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2026 16:55	Araç Çıkış Tarihi:	31.08.2026 11:53
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.9 m/km	-3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	83	1
2. Aks	69	71	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 ‘dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 ‘dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8315	1.6375	10
2. Aks	1.1485	1.174	2
El Freni	1.1355	1.217	6

Verimlilik
46

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	92H	5,6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	92H	6,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	92H	5,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	92H	6,8 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.08.2026 11:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-2515546	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2026 16:55	Araç Çıkış Tarihi:	31.08.2026 11:53
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

26.08.2026
Arac:
Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi
Motor kodu:
UGCA
Uretim yili;
13-18
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
NMOWXXTACWPD 14673 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmis:
26.08.2026 16:57:19/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Hata kodu P0072:
Dis dis hava sicaklik algilayicisi
SINYAL COK ZAYIF
ABS
ABS (CAN)
Hava yastigi
RCM Hava yastigi CAN
Konfor
IPC gosterge panosu CAN
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NM0WXXTACWPD14673 şase nolu ve 34GTN609 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.08.2026 11:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-2515546	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2026 16:55	Araç Çıkış Tarihi:	31.08.2026 11:53
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Vuruk

Kaporta, Kaporta > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.08.2026 11:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-2515546	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2026 16:55	Araç Çıkış Tarihi:	31.08.2026 11:53
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş

Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	Kaporta - Çizik

Notlar

Diğer notlar;
Yakıt seviye düşük ve dyno test yapılmadı. Araçta etiket ,logo söküm izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.08.2026 11:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2515546	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2026 16:55	Araç Çıkış Tarihi:	31.08.2026 11:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası