**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 1/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

# Full Plus Ekspertiz

# 34DB2515

Eksper / İmza

TSE-HYB

**34-HYB-23315**

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 2/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

## Müşteri Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Müşteri** | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY) |

## Araç Bilgileri

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plaka** | 34DB2515 | **Şanzıman Tipi** | Otomatik |
| **KM** | 114296 | **Yakıt Cinsi** | Benzin |
| **Şase** | SJNFEAJ11U1229887 | **Motor Gücü** | 85 kw |
| **Motor Hacmi** | 1197cc | **Marka** | Nissan |
| **Rengi** | MAVİ SAFİR | **Model** | Qashqai |
| **Sonraki Muayene Tar.** | 2027-06-17 | **Model Yılı** | 2014 |
| **Araç Tipi** | SUV | **Ruhsat Sahibi** | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| **Kapı Sayısı** | 5 Kapı | | |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)




**B: Boyalı** **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 3/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

## Kontrol Listesi

| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|---|---|---|

| | Durum | Notlar |
|---|---|---|
| Araç Kaporta Aksamı | | Araç genelinde ezik Çizik ve kuş pisliği yanıkları mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpido ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | Ön diskler aşınmış |
| Yürür Aksam | | Aracın salıncak ve Rotil burçları hasarlı aşınmış |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | Motorda yağ kaçağı var |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. ) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 4/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|---|---|
| -2.7 m/km | 0 m/km |

**Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.**

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| 1. Aks | 69 | 67 | 2 |
| 2. Aks | 66 | 65 | 1 |




**Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.**
**Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.**

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|---|---|---|---|
| 1. Aks | 115 | 123 | 6 |
| 2. Aks | 183 | 187 | 2 |
| El Freni | 147 | 148 | 1 |

| Verimlilik |
|---|
| 86 |

**Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.**

## Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Sol Ön | 215/60/17 | 96V | 5 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 215/60/17 | 96V | 5 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 215/60/17 | 96V | 5 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/60/17 | 96V | 5 mm | Yazlık |

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 5/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku | Teker Gücü | Test Hızı |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| NM | NM | KW | km/h |

| Ruhsat Verisi Güç | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç | Performans % |
|---|---|---|---|
| 85 | - | - | -- |
| KW | KW | KW | |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 6/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

# OBD Genel Arıza Tarama

(ELLA GUTMANN
S$ OL UTI O N S
28.09.2026
Araç: Nissan Qashqai-II 1.2i 16V DIG-Ti (J11)
Motor kodu: HR A2 DDT (H5F-408)
Üretim yılı: 13-18
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: SJNFEAJ11U1229887 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 29.09.2026 11:50:12 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Benzin CAN
ABS ABS/ESP CAN-UDS
woo
Hata kodu C1130:
MOTOR ECU'SUNDEN GELEN SINYAL
»HATALI SİNYAL
Hata kodu C1199:
Fren güçlendirici
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu U1002:
CAN-BUS
»BOZUK İLETİŞİM
ABS El freni CAN-UDS 1
Hata kodu C1BD5:
Elektromekanik el frenini
»ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI
Hava yastığı Airbag UDS
A/C sistemi Klima sistemi HVAC CAN
N ©
Hata kodu B24A9:
Güneş ışınları yoğunluk sensörü
»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B24A1:
Klima kumanda ünitesi
»ARIZALI GUC KAYNAGI
Sanziman CVT otomatik sanziman 0*
Süspansiyon Süspansiyon CAN-UDS 3
Hata kodu C1B9200:
ABS SİSTEMİ
>HATALI FONKSİYON
BELİ. 2 Le e LI AI a CL rep
Hata kodu C1 B9300:
MOTOR ECU'SU
»HATALI FONKSIYON/ARALIK
Hata kodu C1BA000:
ABS kumanda ünitesi ile CAN iletişimi
>veri girişi mantıksız veya yanlış
BELİ. 2 Le e LI AI
UR

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 7/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2018 | | ERP-Çarpışma | Hayır | 4906.63 | TL |
| 26.06.2018 | | Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma | Hayır | 1542.02 | TL |
| 23.07.2016 | | ERP-Çarpma | Hayır | 2724.18 | TL |
| 04.05.2016 | | ERP-Çarpma | Hayır | 3487.44 | TL |

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 8/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

## Araç Resimleri

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 9/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

## Çizik

Pano/Göstergeler, Ön Torpido > Çizik

Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik

Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik

Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

## Vuruk

Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

# Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 10/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

## Diğer

Ön aks, Süspansiyon, ön sol > Hasarlı

Ön aks, Süspansiyon, ön sağ > Hasarlı

Motor, Motor > Yağ Kaçagı

İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı

Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı

Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı

| Parça Grubu | Parça ve Hasar |
|---|---|
| Kaporta | Sağ Üst Frangart - Lokal Boya |
| Fren sistemi | Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış |

## Notlar

**Hasarlar ile ilgili notlar;**
Aracın ön takımı arızalı Sunroof perdesi ses yapıyor Sol ön Çamurluk civataları işlemli
**Diğer notlar;**
Araca kirli ve islak bakılmıştır

**Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi: | 29.09.2026 12:00 | Bayi No: | 3404 | Sayfa: | 11/11 |
| Rapor No: | 34-04-1524889 | Araç Giriş Tarihi: | 29.09.2026 10:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 29.09.2026 12:00 |
| Mersis No: | 0005114804300001 | | | | |

# Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası