Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2026 15:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2519264	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2026 17:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2026 15:20
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz

06DYS269

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8779

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2026 15:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/12
Rapor No:	06-01-2519264	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2026 17:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2026 15:20
Mersis No:	0309073518100001				

Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD. (PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06DYS269	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	95415	**Yakıt Cinsi**	Benzin
Şase	VF1RFB00671087570	**Motor Gücü**	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	**Marka**	Renault
Rengi	GRİ	**Model**	Megane
İlk Tescil Tarihi	15-08-2023	**Sonraki Muayene Tar.**	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2023	**Araç Tipi**	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	**Kapı Sayısı**	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2026 15:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/12
Rapor No:	06-01-2519264	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2026 17:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2026 15:20
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2026 15:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/12
Rapor No:	06-01-2519264	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2026 17:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2026 15:20
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2026 15:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/12
Rapor No:	06-01-2519264	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2026 17:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2026 15:20
Mersis No:	0309073518100001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,1 m/km	-3,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	82	7
2. Aks	39	44	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.447	1.338	7
2. Aks	1.9265	1.918	0
El Freni	1.1665	0.88	24

Verimlilik
49

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,2 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	4,3 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2026 15:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-2519264	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2026 17:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2026 15:20
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2026 15:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2519264	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2026 17:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2026 15:20
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

09.09.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.3 TCe
Motor kodu:
H5H-450 (H5H-A4)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarasi :
VIN:
VF1RFB00671087570 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmis:
09.09.2026 10:34:23/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensori
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 16BAS82:
Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508286:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti
Eksik/hatali CAN sinyali.
Hata kodu DTC 508686:
Elektrik terminali kumanda lnitesi multiplex veri
agi
SINYAL MEVCUT DEGIL!
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensoru
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
ABS
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4E802:
ic mekan fani
Hatali kontrol akim devresi.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Givenlik
Park asistani CAN
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC DC0O00S8:
Yagmur/isik sensori
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
BAGLANTI YOK!
Konfor
UPC CAN
Konfor
Anahtarsiz giris ve siiris moduli CAN
Hata kodu DTC A07068:
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglant
i
BOZUK ILETISIM
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC E25487:
Sanziman
Cift debriyajli sanziman CAN
Hirsizlik korumasi
CAN Gateway
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylizi CAN
Ses/Video
Navigasyon ile iletisim
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00671087570 şase nolu ve 06DYS269 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2026 15:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2519264	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2026 17:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2026 15:20
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri

Çizik

Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2026 15:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-2519264	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2026 17:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2026 15:20
Mersis No:	0309073518100001				

Motor, Alt muhafaza > Onaysız

Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik

Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik

Farlar, Far camı, sol > Taş Izi

Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi

Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş
Kaporta	Kaporta - Yüzeysel Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Araç genelinde yoğun yüzeysel çizikler mevcut.
Diğer notlar;
Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2026 15:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2519264	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2026 17:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2026 15:20
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası