

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.09.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1420854 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34GMA739



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.09.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1420854 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34GMA739	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	77749	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	WAUZZZGY6PA097560	Motor Gücü	110 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	SİYAH	Model	A3
İlk Tescil Tarihi	04-04-2023	Sonraki Muayene Tar.	09-03-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.09.2025 10:05
Rapor No: 06-01-1420854
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:19

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2025 10:05

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.09.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1420854 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		Havalandırma ızgarası orta kısımda kırık mevcut.
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.09.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1420854 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	-2.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	78	2
2. Aks	62	56	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.8585	0.9755	11
2. Aks	1.9105	2.0905	8
El Freni	1.3365	1.2275	8

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94V	6,81 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/17	94V	5,93 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/17	94V	6,74 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/17	94V	5,8 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.09.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1420854 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.09.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1420854 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

27.09.2025

Arac:

Audi A3 40 TFSI e-tron Allstreet

Motor kodu:

DGEA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

77749

Lisans numarası :

VIN:

WAUZZZGY6PA097560 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

27.09.2025 09:57:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 38519:

Elektrikli akii kumanda Initesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Motor

Mars dinamosu

ABS

Fren elektronigi

Hata kodu 16401:

Lastik basinci uyarisi

Fonksiyon hatalidir.

ABS

Fren servo Initesi

Hata kodu 107008:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu 107024:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

SINYAL HATALI VEYA EKSİK

Hata kodu 172400:

Guc kaynagi

Dusuk gerilim tespit edildi.

Hata kodu 1024368:

Fren gliclendirici

Fonksiyon hatalidir.

Hava yastigi

Hava yastigi

Hata kodu 9444359:

Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi

Mekanik hata

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 1048838:

Batarya yonetim kumanda Unitesi yoluyla fonksiyone

I kisitlama

SISTEM ETKİN

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 1049254:

Ethernet baglantisi, kısmi alan 6

BOZUK ILETISIM

Hata kodu 8397571:

12-V batarya yonetimi

Uyari tetiklendi.

Hata kodu 8466689:

Kodlanmış bilgi aktarımı

Adaptasyon sureci eksik/tam degildir.

Hata kodu 8454146

ECU

HATALI YAZILIM

Konfor

Transformator

Konfor

Akl yonetimi 2

Hata kodu 32782:

GERCEK ZAMANLI SAAT

Dahili hata.

Konfor

Cok islevli modiiil

Hata kodu 131080:

On aydinlatma veri yolu

BOZUK ILETISIM

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 13639936:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Adaptif hiz kontrol sistemi radar sensoru

Hata kodu 790:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Isik kontrolii sol 2

Konfor

Isik kontrolii sag 2

Konfor

PARK ASISTANI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu 1080304:

Arka park yaram sensori

KISITLANMIS FONKSIYON!

Hata kodu 1112818:

On sag park yaram sensorii

Tekrarlanan titresim periyodu hatahdır.

Hata kodu 1113328:

On park yaram sensori

KISITLANMIS FONKSIYON!

Hata kodu 13959169:

On park yaram sensori

KISITLANMIS FONKSIYON!

Konfor

Suriucu kapisi elektronigi

Konfor

Yolcu kapisi elektronigi

Konfor

Arka suriucu tarafi kapı elektronigi

Konfor

Arka yolcu tarafi kapı elektronigi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.09.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1420854 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Konfor
Surgulii tavan
Konfor
Acil cagri sistemi/Telematik sistemi
Hata kodu 1644017:
Mobil Online hizmetleri
Batarya sarj durumu nedeniyle fonksiyonel kisitlam
a.
Sanziman
Sanziman elektronigi
Hirsizlik korumasi
Erisim ve start sistemi arayizii
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hata kodu 5529:
Guvanlı yerlesik iletisim
Dahili iletisim hatahdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.02.2025		Park Halinde Çarpılma	Hayır	12909	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.09.2025 10:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1420854	Araç Giriş Tarihi:	27.09.2025 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	27.09.2025 10:05
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.09.2025 10:05
Rapor No: 06-01-1420854
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:19

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2025 10:05

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Yüzeysel Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı




Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İz



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İz



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Kırılmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.09.2025 10:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1420854	Araç Giriş Tarihi:	27.09.2025 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	27.09.2025 10:05
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.09.2025 10:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1420854	Araç Giriş Tarihi:	27.09.2025 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	27.09.2025 10:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası