

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.07.2026 15:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1506729	Araç Giriş Tarihi:	27.07.2026 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	27.07.2026 15:12
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06ECP843



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1506729 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06ECP843	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	84104	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZ8V2LA061198	Motor Gücü	110 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	GRI	Model	A3
İlk Tescil Tarihi	27-02-2020	Sonraki Muayene Tar.	03-02-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 15:12
Rapor No: 06-01-1506729
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:28

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 15:12

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1506729 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım, taş izi, ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kir ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		far yıkama sistemi arızalı çalışmıyor.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1506729 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.8 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	70	3
2. Aks	61	67	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.612	2.4235	7
2. Aks	0.944	1.0385	9
El Freni	1.779	1.249	29

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92T	5,9 mm	Kışlık
Sol Arka	205/60/16	92T	5,2 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/60/16	92T	5,9 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/60/16	92T	5,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1506729 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.07.2026 15:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1506729	Araç Giriş Tarihi:	27.07.2026 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	27.07.2026 15:12
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:

Faks:

E-mail:

İnternet;

27.07.2026

Araç:

Audi A3 35 TFSI Cabriolet

Motor kodu:

DPCA

Üretim yılı;

18-20

Kilometre durumu:

84104

Lisans numarası :

VİN:

WAUZZ7Z8V2LA061198 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.07.2026 13:33:38/

Hata kodu / Genel sorgulama / Geri sürüş kamerası
i sistemi

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi 1

Hata kodu 30225:

Sogutma sıvısı sıcaklık sensörü 1

MANTIKSIZ SINYAL

ABS

Fren elektronigi

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Güvenlik

PARK ASİSTANI

Güvenlik

Gerçek sürüş kamerası sistemi

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu 16777018:

İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Sol lamba kontrolü

Konfor

Sağ lamba kontrolü

Konfor

Isık kontrolü sol 2

Konfor

Isık kontrolü sağ 2

Konfor

Çok işlevli modül

Konfor

Sürücü kapısı elektronik

Konfor

Yolcu kapısı elektronik

Konfor

Kapı elektronigi arka sol

Konfor

Kapı elektronigi arka sağ

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Sanziman

Sanziman elektronigi

Hırsızlık koruması

Erişim ve start sistemi arayüzü

Direksiyon

Direksiyon asistanı

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.07.2026 15:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1506729	Araç Giriş Tarihi:	27.07.2026 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	27.07.2026 15:12
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

WAUZZZ8V2LA061198 şase nolu ve 06ECP843 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 15:12
Rapor No: 06-01-1506729
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:28

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 15:12

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik

Vuruk



Motorsoğutması, Fan > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 15:12
Rapor No: 06-01-1506729
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:28

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 15:12

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Kırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Ayarsız



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış




Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1506729 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	Sağ Üst Frangart - Lokal Boya
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya
Kaporta	Sol Üst Frangart - Lokal Boya
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Arka saç panelde ezik ve onarım mevcut. Sol arka stop yuvasında onarım mevcut. Sol ve sağ arka çamurluk işlemli boyalı.

Diğer notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.07.2026 15:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1506729	Araç Giriş Tarihi:	27.07.2026 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	27.07.2026 15:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası