

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-2422443 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:11
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34GYR053



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2422443 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34GYR053	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	100613	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LVVDB21B6PD754620	Motor Gücü	136 kw
Ruhsat Motor No	SQRF4J16AUPD00234	Motor Hacmi	1598cc
Marka	Chery	Rengi	SİYAH BEYAZ
Model	Tiggo7PRO	İlk Tescil Tarihi	16-06-2023
Sonraki Muayene Tar.	06-04-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:11
Rapor No: 06-01-2422443
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:40

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2422443 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastikler deforme ve jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		Havalandırma ızgarası orta kısım kırık mevcut
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2422443 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:11
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,4 m/km	2,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	66	5
2. Aks	58	63	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.1335	1.925	9
2. Aks	0.9665	0.853	11
El Freni	0.4515	0.5355	15

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/18	100H	3,12 mm	Yazlık
Sol Arka	225/60/18	100H	4,06 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/60/18	100H	2,19 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/60/18	100H	4,4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:11
Rapor No: 06-01-2422443
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:40

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:11

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
396	359	92	183
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
136	107	15	78,68
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 12:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2422443	Araç Giriş Tarihi:	02.10.2025 09:40	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 12:11
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Tramer Sorgulaması

***4620 şasi nolu CHERY TIGGO 7 PRO EXCELLENT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:11
Rapor No: 06-01-2422443
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:40

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:11

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sol > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:11
Rapor No: 06-01-2422443
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:40

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:11

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Kaporta, Sağ Arka Şase > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2422443 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 12:11
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kalorifer/Klima

Parça ve Hasar

Havalandırma izgarası sabitlemesi - Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka şase hasarlı. Arka tampon demiri değişen. Sağ ön kapıda boya tozları mevcut

Diğer notlar;

Marka modelinden dolayı obd testi yapılamadı. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 12:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2422443	Araç Giriş Tarihi:	02.10.2025 09:40	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 12:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası