

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 12:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1425014 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CER224

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 12:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1425014 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri


Plaka	06CER224	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	31783	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR7EFYHZRLJ836695	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Citroen
Rengi	KAHVERENGİ (Kum Beji)	Model	Berlingo
İlk Tescil Tarihi	26-10-2020	Sonraki Muayene Tar.	21-09-2026
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.10.2025 12:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/11
Rapor No:	06-01-1425014	Araç Giriş Tarihi:	10.10.2025 11:10	Araç Çıkış Tarihi:	10.10.2025 12:01
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 12:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1425014 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 12:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1425014 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.5 m/km	1,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	81	7
2. Aks	76	78	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.0115	1.7275	14
2. Aks	1.725	1.623	5
El Freni	1.821	1.606	11

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92T	6,1 mm	4 Mevsim
Sol Arka	205/60/16	92T	5,55 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	205/60/16	92T	6,22 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	205/60/16	92T	5,42 mm	4 Mevsim


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 12:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1425014 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
500	449	72	96
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	81	12	84,38
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 12:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1425014 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

10.10.2025

Arac:

Citroen Berlingo-1V 1.5 Blue-HDI

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR7EFYHZRLJ836695 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.10.2025 11:36:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel

ABS

ABS/ESP

Hava yastığı

Airbag UDS

Hata kodu B1400:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima sistemi UDS

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1F39:

Yagmur/isik sensori

HATALI ILETISIM!

Hata kodu B181A:

ELEKTRONIK KONTAK KILIDI

HATALI ILETISIM!

Hata kodu B1808:

Immobilizer

ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI

Hata kodu B162C;:

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B172D:

"Anahtarsiz giris" icin ic kisimdaki anten

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira
kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu U1F05:

Uzaktan aktivasyon hattı kosulu

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Hata kodu B1002:

ECU

BEKLENMEDİK YENİDEN BASLATMA

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu U1213-81:

Surus dinamigi kontrolu kumanda iinitesine CAN-Bus
-baglanti

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK ILETISIM

Hata kodu B1576-54:

Cok islevli ekran linitesi

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

Yagmur/isik sensorii UDS

Konfor

PARK ASISTANI

7*

Hata kodu B120E:

YANMA MOTORU

HATALI SINYAL

Hata kodu B1218:

ESP kumanda Unitesi

HATALI SINYAL

Hata kodu U1003:

CAN-BUS

KAPATMA FONKSIYONU

Hata kodu U111D:

PARK YARDIMI ECU'SU ILE CAN BAGLANTISI

HATALI ILETISIM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu U1F18:

Dokunmatik ekran

CAN baglantisi hatası

Hata kodu U1F2E:

Motor kumanda tinitesine CAN-Bus

ILETISIM YOK

Konfor

Surici tarafi on kapi modilii PDPC

Hata kodu B1391:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1392:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ON

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.10.2025 12:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1425014	Araç Giriş Tarihi:	10.10.2025 11:10	Araç Çıkış Tarihi:	10.10.2025 12:01
Mersis No:	0309073518100001				

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393:

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386:

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B100C.;

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu B1517:

Bluetooth modülü

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***6695 şasi nolu CITROEN BERLINGO SHINE BOLD 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.10.2025 12:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1425014	Araç Giriş Tarihi:	10.10.2025 11:10	Araç Çıkış Tarihi:	10.10.2025 12:01
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sol > Çizik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 12:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1425014 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kapı, sağ ön	Kapı, sağ ön - Çizik

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputunda folyo olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.10.2025 12:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1425014	Araç Giriş Tarihi:	10.10.2025 11:10	Araç Çıkış Tarihi:	10.10.2025 12:01
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası