

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 17:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1437116 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 17:45
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DHV454



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 17:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1437116 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 17:45
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri


Plaka	06DHV454	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	123892	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR7EFYHZ3NN552260	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRİ (Platin)	Model	Berlingo
İlk Tescil Tarihi	07-11-2022	Sonraki Muayene Tar.	22-09-2026
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 17:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/13
Rapor No:	06-01-1437116	Araç Giriş Tarihi:	18.11.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 17:45
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı B/2: Lokal Boyalı D: Değişmiş
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 17:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1437116 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 17:45
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ arka stop lambası yanmıyor. Korna çalışmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 17:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1437116 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 17:45
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,8 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	83	1
2. Aks	77	77	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7545	1.8185	3
2. Aks	1.2615	1.2285	2
El Freni	1.887	1.593	15

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	4,25 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	96H	3,92 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	3,72 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	3,54 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 17:45
Rapor No: 06-01-1437116
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:55

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 17:45

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
468	430	73	111
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	81	13	84,38
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 17:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1437116 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 17:45
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.11.2025
Arac:
Citroen Berlingo-1V 1.5 Blue-HDI
Motor kodu:
YHZ (DV5RCQ)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VR7EFYHZ3NN552260 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.11.2025 16:45:17 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel
ABS
ABS/ESP
Hava yastığı
Airbag UDS
Klima
Klima sistemi UDS
Konfor
Ana kumanda ünitesi BSI
Hata kodu B181A:
ELEKTRONİK KONTAK KILIDI
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B1164:
SAG FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B114C;:
ARKA SAG PARK LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1627:
Batarya şarj durumu elektronik kumanda Ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1715:
On sag kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B120D:
Hiz kontrol sistemi
HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU
Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu B1814:
Atesleme/kontak salteri
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI
Hata kodu B1327:
ELEKTRİK YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 3

arızalı aktivasyon
Hata kodu B1326:
ELEKTRİK YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 1
arızalı aktivasyon
Konfor
Gösterge panosu grubu UDS
Konfor
Çok fonksiyonlu kamera
Konfor
Çok işlevli dokunmatik ekran
Hata kodu U1FAQ-00:
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Çok işlevli direksiyon simidi
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
Hata kodu B126E:
Hiz kontrol sistemi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata gününe kaydedilmemiştir.
Konfor
Yağmur/ısı sensörleri UDS
Konfor
PARK ASİSTANI
12*
Hata kodu B120E:
YANMA MOTORU
HATALI SINYAL
Hata kodu B1219:
Elektron. servo direksiyon
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1225:
ON SAG İÇ MESAFE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1226:
MESAFE SENSÖRÜ ON/SAG DİS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1227:
İÇ TARAFTAKİ ARKA SAG MESAFE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1229:
Mesafe sensörleri
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U1003:
CAN-BUS
KAPATMA FONKSİYONU
Hata kodu U1804:
Direks. acl sen
HATALI SINYAL
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata gününe kaydedilmemiştir.
Hata kodu U1F18:
Dokunmatik ekran
CAN bağlantısı hatası
Hata kodu U1F2E:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 17:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1437116	Araç Giriş Tarihi:	18.11.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 17:45
Mersis No:	0309073518100001				

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1F49:

Hidrolik direksiyon kumanda linitesine CAN-Bus-bag

lantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Surici tarafı on kapi modilii PDPC

4*

Hata kodu B1391:

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392:

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393:

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386:

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAG ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B100C.;

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***2260 şasi nolu CITROEN BERLINGO SHINE BOLD 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 17:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1437116	Araç Giriş Tarihi:	18.11.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 17:45
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 17:45
Rapor No: 06-01-1437116
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:55

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 17:45



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 17:45
Rapor No: 06-01-1437116
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:55

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 17:45

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Taş Izi



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Taş Izi



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Taş Izi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Küçük Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi




Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 17:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1437116 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 17:45
Mersis No: 0309073518100001




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 17:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1437116	Araç Giriş Tarihi:	18.11.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 17:45
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası