

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1397750 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EU585



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1397750 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06EU585	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	118730	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF7DDHMY0EJ525262	Motor Gücü	54 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRİ	Model	C-Elysee
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-12	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1397750 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir,çizikler ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut ,Jant göbekleri yok
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış
Yürür Aksam		Sağ sol rot kolu hasarlı,Sağ Aks körüğü yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Hafif yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor muhafaza yok
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1397750 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,3 m/km	4,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	80	8
2. Aks	44	64	20



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.882	0.8235	6
2. Aks	1.774	1.8825	5
El Freni	0.7905	0.8565	7

Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	91T	6,46 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	91T	6,52 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	91T	6,64 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	91T	6,66 mm	Kışlık



Jant göbeği kapağı, ön sağ > Sökülmüş-Yok



Jant göbeği kapağı, arka sol > Sökülmüş-Yok



Jant göbeği kapağı, arka sağ > Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1397750 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
54	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1397750 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.07.2025

Araç:

Citroen C-Elysee 1.2i 12V VTi

Motor kodu:

HMY (EB2)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF7DDHMYOEJ525262 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.07.2025 09:18:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

ABS

ABS/ESP

Hava yastığı

Airbag UDS

Hata kodu B1400:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1400:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U1802:

ARAC HIZI HAKKINDA BILGI

HATALI SINYAL

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1FOE:

CAN-BUS

Hatali elektrik hatt.

Hata kodu U1F1B:

LIN-Bus

HATALI ILETISIM!

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatali algilama.

Hata kodu B173E:

ANAHTAR

Hatali algilama.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1802:

Araç hizi sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu B1163:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B116D:

Sag geri vites lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1164:

SAG FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1165:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1178:

Yatay donis sinyali sol/On Sag

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1179:

ON SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B115F:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B162C;:

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1826:

Yag basinci kontrolu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F43:

HAVA YASTIGI ECU'SUYLE ILETISIM

BOZUK ILETISIM

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

Cok islevli gosterge CAN

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu B1223:

ic arka sol park yardim senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228:

SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Elektrikli hidrolik direksiyon

Ses/Video

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1397750 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45
Mersis No: 0309073518100001

Arac radyosu CAN
Hata kodu DTC 0303:
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
HATALI KODLAMA
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.03.2023		Çarpışma	Hayır	6018	TL
14.07.2021		ERPCarpma	Hayır	3088.26	TL
30.10.2020		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	3997.84	TL
10.12.2017		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	1509.01	TL
27.12.2014		ERPÇarpışma	Hayır	1841.81	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.07.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1397750	Araç Giriş Tarihi:	25.07.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45
Rapor No: 06-01-1397750
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45



Döşemeler/Kapaklar, Yükleme
eşiği kaplaması > Çizik



Kaporta, C-direk, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1397750 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı




Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Muavin şanzıman > Yağ Kaçağı



Egzoz sistemi, Orta susturucu > Sabitlemesi Hatalı



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Sızdırıyor



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45
Rapor No: 06-01-1397750
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 10:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1397750 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 10:45
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta

Fren sistemi

Kaporta

Parça ve Hasar

Sol Üst Frangart - Lokal Boya

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Ön Panel - Ezik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön şase ucu bağlantı sacı ezik

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Bakım uyarı ikaz işareti yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.07.2025 10:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1397750	Araç Giriş Tarihi:	25.07.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2025 10:45
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası