

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1443722	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 15:45	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06FBC490



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 17:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1443722 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 17:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06FBC490	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	127009	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF7DDYHT2MJ877105	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Citroen
Rengi	BEYAZ	Model	C-Elysee
İlk Tescil Tarihi	09-12-2021	Sonraki Muayene Tar.	04-11-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 17:37
Rapor No: 06-01-1443722
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:45

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 17:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 17:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1443722 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 17:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut,
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		park lambalarında standart dışı işlem mevcut 4lü flaşör çalışmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 17:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1443722 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 17:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.6 m/km	-2,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	74	8
2. Aks	62	75	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.659	1.632	1
2. Aks	1.2735	1.4435	11
El Freni	0.8055	0.8115	0

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,35 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,11 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,24 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,07 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 17:37
Rapor No: 06-01-1443722
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:45

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 17:37

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
331	290	62	168
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	75	15	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1443722	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 15:45	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

09.12.2025
Arac:
Citroen C-Elysee 1.5 Blue-HDi 100
Motor kodu:
YHY (DV5RD)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF7DDYHT2M]877105 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
09.12.2025 16:51:30 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel
Hata kodu P17ED-94:
MOTOR YONETİMİ
Motor istop ediyor
ABS
ABS/ESP
Hata kodu C164B:
Lastik ebatları
MANTIKSIZ LASTİK BOYUTU!
Hava yastığı
Airbag UDS
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu U1F23:
Çok işlevli ekran linitesi
İLETİSİM YOK
Hata kodu B1808:
İmmobilizer
ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI
Hata kodu B116D:
Sag geri vites lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1137:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1138:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1162:
BAGA] BOLMESİ LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1327:
ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 3
arizali aktivasyon
Hata kodu B1326:
ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 1
arizali aktivasyon
Konfor
Gosterge panosu grubu UDS
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor
PARK ASISTANI
4*
Hata kodu B1223:
ic arka sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1227:
IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1224:
SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1228:
SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Direksiyon
Elektrikli hidrolik direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1443722	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 15:45	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF7DDYHT2MJ877105 şase nolu ve 06FBC490 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 17:37
Rapor No: 06-01-1443722
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:45

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 17:37

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Yükleme eşiği kaplaması > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 17:37
Rapor No: 06-01-1443722
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:45

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 17:37

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik

Diğer



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Çizik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1443722	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 15:45	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Ön tampon demiri değişmiş. Radyatör bağlantısı ayaklarında standart dışı onarım mevcut. Ön panel bağlantı bağlantı cıvataları işlemli

Diğer notlar;

Motor kaputunda folyo söküm izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1443722	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 15:45	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası