

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 13:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-03-1433930 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:33 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CJE704

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 13:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-03-1433930 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:33 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CJE704	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	132834	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF7SXHMRVLT665261	Motor Gücü	61 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	BEYAZ	Model	C3
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	ÇANKAYA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 13:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-03-1433930 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:33 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, boya atması ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Servis bakım uyarı lambası yanıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı seti çizik, lastikler deforme.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Harici ses mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 13:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-03-1433930 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:33 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	69	3
2. Aks	64	55	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	367	392	6
2. Aks	161	156	3
El Freni	147	176	16

Verimlilik

100

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Park freni > Deforme
Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 13:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-03-1433930 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:33 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15R	91H	4,6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15R	91H	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15R	91H	4,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15R	91H	3,9 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 13:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-03-1433930 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:33 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
61	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 13:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-03-1433930 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:33 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN

05.11.2025

Araç: Citroen C3-1V 1.2i 12V VTi Puretech 82

Motor kodu: HMR (EB2FA)

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası :

VIN: VF7SXHMRVLT665261 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 07.11.2025 12:34:06 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin 0

ABS ABS/ESP 0

Hava yastığı Airbag UDS 1*

Hata kodu B1400:

CAN-BUS i}

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima Klima sistemi UDS 0*

Konfor Ana kumanda ünitesi BSI 22

Hata kodu U1F40:

Batarya izleme kumanda ünitesi

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U1FAB:

FARECU'SU

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B173E:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B1188:

On cam sileceği rölesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1189:

On cam sileceği rölesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B115B:

ARKA CAM SİLECEK MOTORU

Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1153:

ÖN CAM SİLECEĞİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B116D:

Sağ geri vites lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1164:

SAĞ FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1168:

SİNYAL LAMBASI ARKA SAĞ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B114C:

ARKA SAĞ PARK LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B114D:

ARKA SOL PARK LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B162C:

RÖLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bır

kma

sinyali | BE

MANTIKSIZ SİNYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu B1805:

Marş motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1806:

MOTOR YÖNETİMİ

Motor istop ediyor

Hata kodu B183F: |

ÇALIŞTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1329:

SOĞUTUCU AKIŞKAN BASINCI

Hatalı yüksek basınç sistemi.

Hata kodu U1F1B:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Konfor

Hata kodu B1836:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1836:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Konfor

Hata kodu U1F00-00: i

ARIZA TEŞHİS MODULU

Gösterge panosu grubu UDS 0*

Direksiyon simidi anahtar modülü 2

Çok işlevli direksiyon simidi 0*

Cok fonksiyonlu kamera 1

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemistir.

Direksiyon

Ses/Video

Hata kodu B1004:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1501:

SES ÇIKIŞI ÖN SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1502:

SES ÇIKIŞI ÖN SAĞ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1503:

SES ÇIKIŞI ARKA SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1504:

SES ÇIKIŞI ARKA SAĞ

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 13:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-03-1433930 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:33 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu B2E1F:
Hata kodu B155D:
Multimedya kontrol ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1F00: o.
ARIZA TEŞHİS MODULU
Servo direksiyon 0*
Navigasyon 8*
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemistir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.04.2023		Çarpışma	Hayır	6377.14	TL
19.07.2021		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	7002.43	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 13:02	Bayi No:	0603	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-03-1433930	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 12:33	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 13:02
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 13:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-03-1433930 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:33 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Kapı, sol arka, Kapı fitili > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 13:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-03-1433930 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:33 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli geldiğinden boya kusur kontrolü sağlanamadı. Araçta logo etiket mevcuttur. Muhtelif yerlerde ezik, çizik ve hasarlar mevcuttur. Sağ arka çamurluk , sol arka çamurluk, sol ön ve arka kapı, sağ arka ve ön kapı, arka tampon logo kaplama olduğundan boya kusur kontrolü sağlanamadı. Araç servis bakım lambası yandığı için dyno test yapılmamıştır. Araçta harici ses mevcuttur.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 13:02	Bayi No:	0603	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-03-1433930	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 12:33	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 13:02
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası