

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.10.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2426884 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2025 14:47
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CUV676



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.10.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2426884 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2025 14:47
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CUV676	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	62233	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF7SXHNPLYLT610684	Motor Gücü	81 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	KIRMIZI SİYAH	Model	C3
İlk Tescil Tarihi	16-10-2020	Sonraki Muayene Tar.	13-11-2025
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.10.2025 14:47
Rapor No: 06-01-2426884
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2025 14:47

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.10.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2426884 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2025 14:47
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,çizikler,yakıcı madde izleri ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.10.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2426884 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2025 14:47
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,2 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	58	66	8
2. Aks	59	62	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8645	1.666	10
2. Aks	1.001	1.107	9
El Freni	0.6795	0.7075	3

Verimlilik

47


Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,42 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,62 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	7,21 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.10.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2426884 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2025 14:47
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
333	282	59	162
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	80	21	98,77
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.10.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2426884 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2025 14:47
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

16.10.2025
Arac:
Citroen C3-IV 1.2i 12V VTi Turbo Puretech 110
Motor kodu:
HNP (EB2ADT)
Üretim yılı;
16-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF7SXHNPLYLT610684 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
16.10.2025 11:36:06 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin
Hata kodu P15A1-21:
Yağ basıncı kontrol valfi
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
ABS/ESP
Hava yastığı
Airbag UDS
Hata kodu B00D5:
Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B0092:
Yanal hızlanma sensörü 2 sol
ARIZALI HAT!
Klima
Klima sistemi UDS
Konfor
Ana kumanda ünitesi BSI
Hata kodu U1F3B:
Çok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet kemeri uyarı lambası ile CAN iletişimi
Hiçbir iletişim mümkün değildir.
Hata kodu U1F4B:
FAR ECU'SU
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B173D:
ANAHTAR
Hatalı algılama.
Hata kodu B1165:
SOL FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B116F:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
YARDIMCI SINYAL LAMBASI SAG
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1715:
On sag kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira sinyali
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu B1805:
Mars motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1806:
MOTOR YONETİMİ
Motor istop ediyor
Hata kodu B1825:
YAG SEVİYE KONTROLU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1826:
Yağ basıncı kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B183F:
CALIŞTIRMA/DURMA İZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1329:
SOGUTUCU AKISKAN BASINCI
Hatalı yliksek basınç sistemi.
Hata kodu U1F1A:
LIN-Bus
HATALI İLETİSİM!
Konfor
Gosterge panosu grubu UDS
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
Hata kodu B1836:
TRANSPONDER ANTENİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1835:
RADYO UZAKTAN KUMANDASI
HATALI SINYAL FONKSİYONU
Hata kodu B1836:
TRANSPONDER ANTENİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1F00:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Konfor
Çok işlevli direksiyon simidi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
PARK ASİSTANİ
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Hata kodu B1223:
İç arka sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1227:
İC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1224:
SOL ARKA DIS MESAFE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1228:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.10.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2426884 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2025 14:47
Mersis No: 0309073518100001

SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228:

SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI**BOZUK İLETİSİM**

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B1501:

SES ÇIKISI ON SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1503:

SES ÇIKISI ARKA SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1517:

Bluetooth modüllü

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1561:

USB bağlantısı 3

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1562:

USB port 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hata kodu U1F6D:

On-board bilgisayar

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.10.2024		ERPÇarpışma	Hayır	71545.73	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.10.2025 14:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2426884	Araç Giriş Tarihi:	16.10.2025 10:56	Araç Çıkış Tarihi:	27.10.2025 14:47
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.10.2025 14:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-2426884	Araç Giriş Tarihi:	16.10.2025 10:56	Araç Çıkış Tarihi:	27.10.2025 14:47
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.10.2025 14:47
Rapor No: 06-01-2426884
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2025 14:47



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç bakım uyarı ve lastik basınç uyarısı ikaz lambası yanıyor. Sol kapı gergisi ses yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.10.2025 14:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2426884	Araç Giriş Tarihi:	16.10.2025 10:56	Araç Çıkış Tarihi:	27.10.2025 14:47
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası