

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-2420075 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



16AYL955



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2420075 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	16AYL955	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	60653	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF7SXHNPLYLT631363	Motor Gücü	81 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRI	Model	C3
İlk Tescil Tarihi	13-01-2021	Sonraki Muayene Tar.	07-10-2025
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 16:28
Rapor No: 06-01-2420075
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 11:27

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 16:28

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2420075 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, taş izi, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Dikiz aynaları sinyal lamba camları hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında hasar ve çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2420075 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-2,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	67	6
2. Aks	77	83	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.667	2.585	3
2. Aks	1.461	1.4045	3
El Freni	1.0325	0.9635	6

Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	6,82 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6,93 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	6,65 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6,88 mm	Yazlık



Jant kapağı, sol arka >
Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 16:28
Rapor No: 06-01-2420075
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 11:27

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 16:28

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
287	236	59	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	80	20	98,77
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2420075 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.09.2025

Arac:

Citroen C3-IV 1.2i 12V VTi Turbo Puretech 110

Motor kodu:

HNZ (EB2DT)

Uretim yili;

16-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF7SXHNPLYLT631363 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.09.2025 11:52:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin

Hata kodu U1205-81:

Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu P3059-47:

CALISTIR-DURDUR SISTEMI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu P1632-48:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu P1632-49:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalidir.

ABS

ABS/ESP

Hata kodu C1638-61:

Direks. acl sen

Kalibre edilmemis

Hata kodu P0560-16:

ABS/ESP ECU

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hava yastigi

Airbag UDS

Klima

Klima sistemi UDS

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1F4B:

FAR ECU'SU

HATALI ILETISIM!

Hata kodu B173D:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ANAHTAR

Hatali algilama.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1825:

YAG SEVIYE KONTROLU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA IZLEMESİ

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Hata kodu B1836:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Hata kodu U1218-29:

Merkezi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRIK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK ILETISIM

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1644:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B100C;

Kumanda Unitesi glic kaynagi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U1F6D:

On-board bilgisayar

ILETISIM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 16:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2420075	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 11:27	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 16:28
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***1363 şasi nolu CITROEN C3 FEEL BOLD 1.2 PURETECH 110 EAT6 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 16:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2420075	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 11:27	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 16:28
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2420075 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çatlak



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Küçük Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Sağ far bağlantı ayağı standart dışı onarım.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 16:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2420075	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 11:27	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 16:28
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası