

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1390110 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



01AVR350



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1390110 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	01AVR350	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	11422	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF7SXHNPYRT060376	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Citroen
Rengi	GRİ SİYAH	Model	C3
Sonraki Muayene Tar.	2027-05-03	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1390110 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Cizik, yakıcı madde izi mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1390110 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	56	68	12
2. Aks	28	48	20



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.9625	0.8845	8
2. Aks	0.7325	0.7865	6
El Freni	136	127	6.5

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	6,91 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93V	7,28 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	6,81 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	7,21 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1390110 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1390110 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

01.07.2025
Arac:
Citroen C3-IV 1.2i 12V VTi Turbo Puretech 110
Motor kodu:
HNZ (EB2DT)
Üretim yılı;
16-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF7SXHNPYRT060376 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
01.07.2025 13:49:56 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin
ABS
ABS/ESP
Hava yastigi
Airbag UDS
Klima
Klima sistemi UDS
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu U1F4B:
FAR ECU'SU
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B181A:
ELEKTRONİK KONTAK KILIDI
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B1865:
Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira
kma
sinyali
MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI
Hata kodu B183F:
CALISTIRMA/DURMA IZLEMESI
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Gosterge panosu grubu UDS
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
Konfor
Cok islevli direksiyon simidi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Yagmur/isik sensorii UDS
Konfor
PARK ASISTANI
Konfor
Cok fonksiyonlu kamera
Konfor
Cok islevli dokunmatik ekran
Hata kodu B1574:
Dokunmatik ekran

Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ELEKTR. DEVRESI, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu B1003:
ECU
HATALI KODLAMA
Hata kodu B1562:
USB port 2
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U1F6D:
On-board bilgisayar
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1390110	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 13:40	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***0376 şasi nolu CITROEN C3 SHINE 1.2 PURETECH 110 EAT6 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1390110	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 13:40	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastığı, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik

Diğer



Motor, Alt muhafaza >
Sökülmüş-Yok



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Eksik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1390110	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 13:40	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Soğutma sıvısı eksik olduğundan dolayı Dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1390110	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 13:40	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası