

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 14:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1427487 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 14:58
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DOE495



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 14:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1427487 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 14:58
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DOE495	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	107672	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF7SXHNPYPT513130	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Citroen
Rengi	BEYAZ (Opak)	Model	C3
İlk Tescil Tarihi	31-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	02-02-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 14:58
Rapor No: 06-01-1427487
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:58

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 14:58

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 14:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1427487 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 14:58
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri , çizikler, deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 14:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1427487 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 14:58
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,8 m/km	-2,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	63	3
2. Aks	66	41	25



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.751	1.594	8
2. Aks	1.1645	1.2305	5
El Freni	0.934	0.9485	1

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	4,32 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93V	4,87 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	4,22 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	4,79 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 14:58
Rapor No: 06-01-1427487
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:58

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 14:58

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
286	245	55	139
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	66	10	81,48
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 14:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1427487 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 14:58
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

17.10.2025
Arac:
Citroen C3-IV 1.2i 12V VTi Turbo Puretech 110
Motor kodu:
HNP (EB2ADT)
Üretim yılı;
16-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF7SXHNPYPT513130 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
17.10.2025 14:48:05 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin
ABS
ABS/ESP
Hava yastığı
Airbag UDS
Klima
Klima sistemi UDS
Konfor
Ana kumanda ünitesi BSI
Hata kodu U1F4B:
FAR ECU'SU
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B1137:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B114D:
ARKA SOL PARK LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1627:
Batarya sarj durumu elektronik kumanda Ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1715:
On sağ kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B120A:
Carpisma uyarı sistemi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu B183F:
CALİSTIRMA/DURMA İZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor

Gosterge panosu grubu UDS
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
Konfor
Çok işlevli direksiyon simidi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Yağmur/ısı sensörleri UDS
Konfor
Çok fonksiyonlu kamera
Konfor
Çok işlevli dokunmatik ekran
Hata kodu U1FAOQ:
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu B100C;
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.10.2025 14:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1427487	Araç Giriş Tarihi:	17.10.2025 13:58	Araç Çıkış Tarihi:	17.10.2025 14:58
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***3130 şasi nolu CITROEN C3 SHINE 1.2 PURETECH 110 EAT6 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.10.2025 14:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1427487	Araç Giriş Tarihi:	17.10.2025 13:58	Araç Çıkış Tarihi:	17.10.2025 14:58
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 14:58
Rapor No: 06-01-1427487
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:58

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 14:58

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Küçük Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Taş İzi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tavan, Tavan > Taş İzi



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 14:58
Rapor No: 06-01-1427487
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:58

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 14:58



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.10.2025 14:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1427487	Araç Giriş Tarihi:	17.10.2025 13:58	Araç Çıkış Tarihi:	17.10.2025 14:58
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası