

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1462583	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 14:04	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DMY502



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1462583 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:48
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DMY502	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	90519	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF7SXHNPYPT513128	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Citroen
Rengi	BEYAZ KIRMIZI	Model	C3
İlk Tescil Tarihi	09-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:48
Rapor No: 06-01-1462583
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:04

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:48

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1462583 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:48
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		çizik ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastikler deforme jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Sarsıntılı çalışma ve rölantide dalgalanma mevcut. Turbo hortumu yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Sağ dikiz aynası dış cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1462583 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:48
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,5 m/km	-3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	62	5
2. Aks	66	51	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.362	1.246	8
2. Aks	1.0485	1.0765	2
El Freni	0.683	0.6465	5

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94V	3,21 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/17	94V	522 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/17	94V	3,15 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/17	94V	5,17 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1462583 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:48
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1462583	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 14:04	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.02.2026

Arac:

Citroen C3-IV 1.2i 12V VTi Turbo Puretech 110

Motor kodu:

HNP (EB2ADT)

Üretim yılı;

16-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF7SXHNPT513128 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.02.2026 14:03:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin

Hata kodu U1400-01:

LIN-Bus

HATALI ALTERNATOR SINYALI

Hata kodu U1401-87:

JENERATOR ECU'SUNDEN CAN BAGLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P15A2-22:

Yağ basıncı kontrol valfi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1218-81:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu P0560-1C:

ARAC ELEKTRİK VOLTAJLI

Gerilim değeri izin verilen aralığın dışındadır.

ABS

ABS/ESP

Hata kodu P0560-16:

ABS/ESP ECU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Airbag UDS

3*

Hata kodu B00D5:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1800:

DIS SICAKLIK BİLGİSİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1400:

CAN-BUS

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Klima

Klima sistemi UDS

Hata kodu U1F03:

MERKEZİ SVIC ÜNİTESİ BSI

İLETİSİM YOK

Konfor

Ana kumanda ünitesi BSI

Hata kodu U1F4B:

FAR ECU'SU

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B181A:

ELEKTRONİK KONTAK KILIDI

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1168:

SİNYAL LAMBASI ARKA SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B114D:

ARKA SOL PARK LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1627:

Batarya şarj durumu elektronik kumanda Ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1626:

AKU VOLTAJLI

NOMİNAL DEĞER ARALIGININ DIŞINDA

Hata kodu B120A:

Carpisma uyarı sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve arac elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira kma

sinyali

MANTIKSIZ SİNYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Hata kodu U1F03:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

Çok işlevli direksiyon simidi

Hata kodu B1553:

DİREKSİYON SİMİDİ SOL ÇOK FONKSİYONLU DÜĞMELERİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Hata kodu U1F03:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Konfor

Yağmur/ısı sensörü UDS

Konfor

Çok fonksiyonlu kamera

Hata kodu U1218-29:

Merkezi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B100C-1C;

ECU

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1462583	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 14:04	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

HATALI BESLEME VOLTAJII!

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESI, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C110B:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B100C::

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1502:

SES ÇIKISI ON SAG

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1517:

Bluetooth modillii

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B153E:

Hata kodu B1562:

USB port 2

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U1F03:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F6D:

On-board bilgisayar

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF7SXHNPYPT513128 şase nolu ve 06DMY502 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1462583	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 14:04	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 14:48
Rapor No: 06-01-1462583
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:04

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 14:48

Diğer



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı




Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı

Notlar

Diğer notlar;

Motor arıza ve bakım uyarı ikaz lambası yanıyor. Dyno testi yapılmadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1462583	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 14:04	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası