

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 11:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1416734 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 11:28
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CPP521



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 11:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1416734 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 11:28
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CPP521	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	23758	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR7BAHNEAME049244	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Citroen
Rengi	GRİ	Model	C4
Sonraki Muayene Tar.	2026-12-10	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 11:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1416734 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 11:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, noktasal ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 11:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1416734 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 11:28
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,9 m/km	1,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	63	6
2. Aks	51	59	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.576	1.426	9
2. Aks	1.2655	1.14	9
El Freni	1.013	0.894	11

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	6,51 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	5,44 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	6,96 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 11:28
Rapor No: 06-01-1416734
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:52

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 11:28

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
358	316	62	162
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	76	15	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 11:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1416734 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 11:28
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

16.09.2025

Araç:

Citroen C4-III 1.2i 12V Puretech 100

Motor kodu:

HNE (EB2ADTD)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR7BAHNEAME049244 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

16.09.2025 11:18:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama 7/ OBD

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin

Hata kodu P166F-06:

CALISTIR-DURDUR SİSTEMİ

izin verilmeyen motor durdurması belirlendi.

Hata kodu U1205-81:

Direksiyon acisi sensorine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS/ESP

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Airbag UDS

Hata kodu B00D2:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima sistemi UDS

Konfor

Ana kumanda ünitesi BSİ

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1825:

YAG SEVİYE KONTROLÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatalı alçak basıncı sistemi.

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hata kodu U1F03:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

İLETİSİM YOK

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modülü

Hata kodu U1F2A:

DİREKSİYON KOLONU ECU'SU

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U145E;

Konfor

Çok işlevli direksiyon simidi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Çok işlevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1575-00:

Dokunmatik ekran

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Bakım modüllü

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B1537:

GPS anten

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U18A1:

Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1506:

TELEMATİK ECU

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1003:

ECU

HATALI KODLAMA

Hata kodu U1EF3:

Radyo/navigasyon sistemi ve bilgi-eglençe ekranı a rasında video sinyali veri kablosu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

SINYAL HATALI VEYA EKSİK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.09.2025 11:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1416734	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2025 10:52	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2025 11:28
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***9244 şasi nolu CITROEN C4 FEEL 1.2 PURETECH 100 BVM6 E6.3 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 11:28
Rapor No: 06-01-1416734
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:52

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 11:28

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.09.2025 11:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1416734	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2025 10:52	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2025 11:28
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.09.2025 11:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1416734	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2025 10:52	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2025 11:28
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası