

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2026 12:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-1504489	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 17:28	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2026 12:38
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EME454



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2026 12:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1504489 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2026 12:38
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06EME454	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	26752	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR7BAHNS5RE023284	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	BEYAZ	Model	C4
İlk Tescil Tarihi	28-06-2027	Sonraki Muayene Tar.	18-03-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2026 12:38
Rapor No: 06-01-1504489
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:28

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2026 12:38

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2026 12:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1504489 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2026 12:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger kayışı çatlak
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2026 12:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1504489 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2026 12:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,1 m/km	3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	54	60	6
2. Aks	58	60	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.712	1.64	4
2. Aks	1.534	1.5795	2
El Freni	1.326	1.1885	10

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	6,8 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	6,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	6,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	6,6 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2026 12:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1504489 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2026 12:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2026 12:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1504489 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2026 12:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

18.07.2026
Arac:
Citroen C4-III 1.2i 12V Puretech 130
Motor kodu:
HNS (EB2ADTS)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VR7BAHNS5RE023284 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.07.2026 12:28:28 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin
Hava yastığı
Airbag UDS
Hata kodu B1400:
CAN-BUS
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Hata kodu U1802:
ARAC HIZI HAKKINDA BİLGİ
HATALI SINYAL
Klima
Klima sistemi UDS
Hata kodu B1003:
Klima kumanda Ünitesi
HATALI KODLAMA
Güvenlik
Çok fonksiyonlu kamera
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu B173D:
ANAHTAR
Hatalı algılama.
Hata kodu B1805:
Mars motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1818:
YAG SEVİYE KONTROLÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B183F:
CALİSTIRMA/DURMA İZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U053B:
Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN-Bus-b
ağlantı
BİR VEYA DAHA FAZLA CAN SINYALI MANTIKSIZ
Konfor
Gosterge panosu grubu UDS
Hata kodu B1534:

GOSTERGE GRUBUNDAKİ FONKSİYON EKRANI
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modülü
Konfor
Çok işlevli direksiyon simidi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
PARK ASİSTANI
Hata kodu B1229:
Mesafe sensorleri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Bakım modülü
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Hata kodu U1108:
Hidrolik direksiyon ECU ile motor elektronik kumanda
da linitesi arasında CAN-Bus/veri kablosu
BOZUK İLETİŞİM
Ses/Video
Navigasyon
4*
Hata kodu B1000:
ECU
HATALI VEYA EKSİK KALİBRASYON!
Hata kodu B1003:
ECU
HATALI KODLAMA
Hata kodu B1537:
GPS anten
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B153E:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2026 12:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1504489	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 17:28	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2026 12:38
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VR7BAHNS5RE023284 şase nolu ve 06EME454 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2026 12:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1504489	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 17:28	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2026 12:38
Mersis No:	0309073518100001				


Araç Resimleri



Diğer



Motor, Triger kayışı >
Çatlak



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO test yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2026 12:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1504489	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 17:28	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2026 12:38
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası