

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2026 12:34
Rapor No: 34-04-3507611
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:12

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 12:34

Full Plus Ekspertiz



06DTB758

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2026 12:34 Bayi No: 3404 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-04-3507611 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 12:34
Mersis No: 0005114804300001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DTB758	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	51037	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR7ACYHZSPL023732	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	MAVİ SIYAH	Model	C5 AirCross
Sonraki Muayene Tar.	2028-07-03	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2026 12:34
Rapor No: 34-04-3507611
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:12

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 12:34

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		araç genelinde ezik çizik taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2026 12:34 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-04-3507611 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 12:34
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	73	3
2. Aks	72	75	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	174	187	7
2. Aks	191	178	7
El Freni	201	195	3

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/19	97V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/19	97V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/19	97V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/19	97V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2026 12:34 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-04-3507611 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 12:34
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	13.08.2026 12:34	Bayi No:	3404	Sayfa:	6/10
Rapor No:	34-04-3507611	Araç Giriş Tarihi:	30.07.2026 10:12	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2026 12:34
Mersis No:	0005114804300001				

OBD Genel Arıza Tarama

Araç: Citroen C5 Aircross 1.5 16V Blue-HDI 130
Motor kodu: YHZ (DV5RC())
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: VR7ACYHZSPL023732 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 30.07.2026 13:08:31 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem
OBD OBD
Motor Dizel
Hata kodu PO6BS:
MOTOR ECU'SÜ MI B
»ARIZALI RAM HAFIZA MODULU (DAHİLİ)
ABS ABS/ESP
Hava yastığı Airbag UDS
Hata kodu B1400:
CAN-BUS |
DARIZALI GUC KAYNAĞI
Hata kodu U1F00:
Ana kumanda ünitesi
»HATALI FONKSİYON
A/C sistemi Klima sistemi UDS
Konfor Ana kumanda ünitesi BSI CAN/UDS
Hata kodu U1F82:
Sürücü koltuğu kontrol ünitesiyle CAN iletişimi
>BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U1F83:
Sürücü koltuğu kontrol ünitesiyle CAN iletişimi
>BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu B162C:
ROLE 1 AKSESUARLARI
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B1715:
On sağ kapı kilidi kontak anahtarı
»MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1209:
BELİ. 2 Le e LI Al a
(ELLA GUTMANN
S\$ OL UTI O N S
30.07.2026
Hata
0*
2%
0*
CL rep
Mesafe asistanı
»HATALI SİNYAL
Hata kodu B132A:
SOGUTUCU AKISKAN BASINCI
»Hatali alçak basing sistemi.
Hata kodu U1F16:
CAN-BUS KONFOR
>BOZUK İLETİŞİM
Konfor
Hata kodu B1003:
ECU
»HATALI KODLAMA
Hata kodu U1FAO:
MÜZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI
»BOZUK İLETİŞİM
Konfor

Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Hata kodu B1170:
Yağmur sensörü
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu B1000:
ECU
Gösterge panosu grubu UDS
Direksiyon simidi anahtar modülü
Çok fonksiyonlu direksiyon simidi (VCI)
Çok fonksiyonlu kamera
Panoramik görüntü asistanı
Araç mesafesi asistanı
Yagmur/isik sensörü UDS
>HATALI VEYA EKSİK KALİBRASYON!
Hata kodu U1807:
Limit kapatma
>GERİ BESLEME YOK!
Hata kodu B1009:
ECU
»Dahili hata.
Hata kodu B100B:
ECU
»HATALI SICAKLIK!
Konfor
Hata kodu B11BO:
Cam silecegi
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu B100C:
ECU
»HATALI BESLEME VOLTAJI!
Trl. 2 Le ae LI
Ön cam sileceği UDS
2%
2%
CL rep
Konfor Sürücü tarafı on kapı modülü PDPC
Hata kodu U1F00:
ARIZA TEŞHİS MODULU
>Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.
Hata kodu U1F65:
ELEKTRİKLİ CAM ON SAG
»HATALI İLETİŞİM!
Hata kodu B1392: }
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAG ON
»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1393:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SOL ARKA
»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1386:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ARKA
>HATALI FONKSİYON
Konfor Otomatik bagaj kapağı
Hata kodu B1003:
ECU
»HATALI KODLAMA
Konfor PARK ASİSTANI
Hata kodu U1F00:
ARIZA TEŞHİS MODULU
>Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.
Hata kodu B1244: o.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	13.08.2026 12:34	Bayi No:	3404	Sayfa:	7/10
Rapor No:	34-04-3507611	Araç Giriş Tarihi:	30.07.2026 10:12	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2026 12:34
Mersis No:	0005114804300001				

SOL ARKA MESAFE SENSORU

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1245: o.

SAĞ ARKA MESAFE SENSÖRÜ

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1221:

ABSTANDSENSOR VORNE LINKS INNEN

»HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1225:

ABSTANDSENSOR VORNE RECHTS INNEN

»HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1226:

MESAFE SENSORU ON/SAG DIS

»HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1250: o.

SOL ON MESAFE SENSORU

»HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1251: o.

SAĞ ÖN MESAFE SENSÖRÜ

>HATALI FONKSİYON

BELİ. 2 Le e LI AI

5%

1*

12%

UR

Hata kodu B1224: o.

SOL ARKA DIŞ MESAFE SENSORU

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1228: o.

SAĞ ARKA DIŞ MESAFE SENSÖRÜ

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1244: o.

SOL ARKA MESAFE SENSORU

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1245: o.

SAĞ ARKA MESAFE SENSÖRÜ

>HATALI FONKSİYON

Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

»ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Konfor Multiplex kontrol paneli

Hata kodu B13A6:

Sağ koltuk ısıtması şalteri

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu U1F00:

ARIZA TEŞHİS MODULU

>Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Konfor Sürücü koltuğu kumanda ünitesi

Şanzıman Otomatik şanzıman

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon

Ses/Video Navigasyon

Hata kodu B1003:

ECU

>HATALI KODLAMA

BELİ. 2 Le e LI AI A

1*

2%

0*

1*

UR

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2026 12:34 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/10
Rapor No: 34-04-3507611 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 12:34
Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.02.2026		ERP-Çarpma	Hayır	46437.88	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.08.2026 12:34
Rapor No: 34-04-3507611
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:12

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 12:34

Araç Resimleri



Diğer



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Alt muhafaza - Hasarlı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri isteği doğrultusunda DYNO testi yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	13.08.2026 12:34	Bayi No:	3404	Sayfa:	10/10
Rapor No:	34-04-3507611	Araç Giriş Tarihi:	30.07.2026 10:12	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2026 12:34
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası