

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.03.2026 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1470352	Araç Giriş Tarihi:	12.03.2026 09:05	Araç Çıkış Tarihi:	12.03.2026 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06NT838



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1470352 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06NT838	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	74312	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR7ACYHZRLL023044	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRİ SİYAH	Model	C5 AirCross
İlk Tescil Tarihi	03-03-2020	Sonraki Muayene Tar.	23-08-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 09:37
Rapor No: 06-01-1470352
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:05

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 09:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1470352 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu izleri, taş izi, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Kirli
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1470352 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.4 m/km	3,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	67	0
2. Aks	57	41	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.997	1.5565	22
2. Aks	1.723	1.618	6
El Freni	0.8985	0.911	1

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	222/55/18	102V	6 mm	Kışlık
Sol Arka	222/55/18	102V	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	222/55/18	102V	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	222/55/18	102V	6 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1470352 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1470352 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

12.03.2026
Arac:
Citroen C5 Aircross 1.5 16V Blue-HDI 130
Motor kodu:
YHZ (DV5RCQ)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VR7ACYHZRLL023044 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
12.03.2026 09:02:07 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel
Hata kodu P06B8-04:
Motor elektronik kumanda linitesi
BELLEK HATASI
Hava yastığı
Airbag UDS
Klima
Klima sistemi UDS
Güvenlik
Çok fonksiyonlu kamera
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu U1FA7:
On sağ koltuk ısıtıcısı/koltuk havalandırması kumanda ünitesi ile CAN iletişimi
VERİ HATTI ÜZERİNDE İLETİSİM YOK!
Hata kodu B181A:
ELEKTRONİK KONTAK KİLİDİ
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B1808:
İmmobilizer
ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDİ
Hata kodu B1137:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B117C;;
Yan dış aydınlatma
arızalı aktivasyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B162C;;
ROLE 1 AKSESUARLARI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B133D:
On cam krikosu rdlesinin aktivasyonu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1715:
On sağ kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu B1209:
Mesafe asistanı
HATALI SINYAL
Konfor
Gösterge panosu grubu UDS
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
Konfor
Çok işlevli direksiyon simidi
Konfor
Araç mesafesi asistanı
Hata kodu U1164-87:
Çok fonksiyonlu kamera kumanda unitesine CAN-Bus/b
ağlantı
Hiçbir iletişim mümkün değildir.
Konfor
Farlar
Konfor
Surici tarafı on kapi modülü PDPC
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.
Hata kodu B1391:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU ON SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1392:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ON
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1393:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1386:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ARKA
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Otomatik bagaj kapagi
3*
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1003:
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
Uzaktan kodlama hatalıdır (NOT: Bu hata hayali bir
hata olabilir).
Hata kodu B174E:
Bagaj kapagi kapatma salteri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.
Konfor
Çok işlevli dokunmatik ekran
Hata kodu U1FAQ-00:
MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Konfor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1470352 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Multiplex kontrol paneli
Sanziman
Otomatik sanziman
Sanziman
Darbe vites kolu
Direksiyon
Elektrikli hidrolik direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu B1562:
USB port 2
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.
Hata kodu B1591:
Geri suirtis kamerasi sistemi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu U1FAOQ:
MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.02.2025		Park Halinde Çarpılma	Hayır	12052.61	TL
05.07.2024		Dolu	Hayır	118450.28	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.03.2026 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1470352	Araç Giriş Tarihi:	12.03.2026 09:05	Araç Çıkış Tarihi:	12.03.2026 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik

Vuruk




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1470352 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Eksik



Kapı, sol ön, Kapı bandı >
Sabitlemesi Hatalı



Kaporta, Kaporta > Standart
Dışı Onarım



Kaporta, Kaporta > Standart
Dışı Onarım



Kaporta, Kaporta > Standart
Dışı Onarım



Kaporta, Kaporta > Standart
Dışı Onarım



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde dolu hasarı izleri ve onarım izleri mevcut. Araç aralıklı olarak ilk çalıştırmada marş motoru kısa süreli dişli sıyırma sesi gelmektedir.

Diğer notlar;

Soğutma sıvısı eksik olduğundan Dyno testi yapılmadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.03.2026 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1470352	Araç Giriş Tarihi:	12.03.2026 09:05	Araç Çıkış Tarihi:	12.03.2026 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası