

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1363097 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



35KC4895

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1363097 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	35KC4895	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	145587	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	UU10SDB3548646430	Motor Gücü	60 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Dokker
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2013
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1363097 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar ve deformeler var.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deformeler var.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Hasarlar ve deformeler var.
Silecekler		Arka silecek çalışmıyor.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut. Lastiklerde deformeler var.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları var .
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidinde deforme var.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Radyo ekranı deforme olmuş.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		Kalorifer- klima yön paneli çalışmıyor. Klima kontrol edilemedi.
Cam ve Cam Düğmeleri		Camlarda taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı deforme olmuş.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Su kirli ve paslı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1363097 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.1 m/km	8.1 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	79	10
2. Aks	61	58	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9225	1.742	9
2. Aks	1.872	1.5885	15
El Freni	1.423	1.6625	14

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	6,4 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	6,4 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	6,3 mm	Kışlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1363097 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
60	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1363097 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.04.2025

Arac:

Dacia Dokker 1.6i

Motor kodu:

K7M-812 (K7M-AS8)

Uretim yili;

12-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU10SDB3548646430 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

18.04.2025 16:08:23 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 211907:

Gaz keleşbegi aktuatori

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 013611:

Lambda sondası arka

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 013011:

ON LAMBDA SONDASI

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 017009:

Yakıt sistemi

ARIZALI SİSTEM

Hata kodu DTC 0301F8:

YANMA SİLİNDİRİ, 1

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu DTC 0304F8:

YANMA SİLİNDİRİ 4

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu DTC 0314F8:

Ates almama

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu DTC 013009:

ON LAMBDA SONDASI

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 403736:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Arka sol tekerlek devir sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 403A36:

TEKERLEK SENSÖRÜ ARKA SAG

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastigi

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95A064:

ARKA CAM SİLECEK MOTORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 951923:

PARK ANAHTARI/NOTR ANAHTAR

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 940213:

Yakıt seviyesi sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00316:

Guc kaynagi

arizali giic kaynagi ECU

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 5608:

Servo direksiyon elektronik kumanda unitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Radyo OBD

Hata kodu DTC 930D1C:

On sag hoparlor

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930F1C:

On sol hoparlor

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930B13:

Arka sag hoparlor

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930B1C:

Arka sag hoparlor

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 93111C:

Arka sol hoparlor

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmis" mod

Hata kodu DTC 93CF73:

ARIZALI DUGME

HATALI DUGME FONKSIYONU!

Hata kodu DTC 93F016:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1363097 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.09.2015		ERPCarpma	Hayır	903.04	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29
Rapor No: 06-01-1363097
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29
Rapor No: 06-01-1363097
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı, sol > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı, sol > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş
lzi



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Deforme
Olmuş



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Pas



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Pas



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29
Rapor No: 06-01-1363097
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29



LPG/CNG sistemi, Tank > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sol > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Hasarlı



Motorsoğutması, Kayış > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2025 17:29
Rapor No: 06-01-1363097
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:04

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2025 17:29



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Radyo, CD, DVD > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kalorifer/Klima	Kalorifer/Klima - gösterge - Deforme Olmuş
Motor	Motor - Ses Yapıyor
Çamurluk, sağ	Çamurluk, sağ - Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor rolantide iken devir düzensizliği gözlemlenmiştir. Araçta korozyon ve paslanmalar var. Kapı gergilerinde ses mevcut. LPG sisteminde standart dışı onarım var. Araç iç ve dış fitillerinde hasarlar var.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Araç Bilgileri;

Ruhsattaki bilgiler net okunamadı. Ruhsattaki bilgiler eksik.

Diğer notlar;

Araç dışı kirli olduğundan dolayı göz ile hasar kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dynomtesti yapılamadı. Ön çamurluklarda sticker mevcut. Araç koltuklarında kılıf olduğundan dolayı göz ile hasar kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.04.2025 17:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1363097	Araç Giriş Tarihi:	18.04.2025 16:04	Araç Çıkış Tarihi:	18.04.2025 17:29
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası