

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2386709 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz 4x4



17ABM834

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or 'Z' shape, is shown on a white background.

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2386709 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	17ABM834	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	55116	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD40864637266	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1333cc	Marka	Dacia
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2026-11-26	Model Yılı	2019
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2386709 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç geneli reçine lekeleri mevcut-ezikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik- bakım zamanı gelmiş.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2386709 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.7 m/km	2,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	76	13
2. Aks	44	50	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2,805	2.169	21
2. Aks	1.851	1.9265	4
El Freni	1,908	2,162	15

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	5,09 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	5,86 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	5,01 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	5,81 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2386709 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-2386709	Araç Giriş Tarihi:	24.06.2025 15:46	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

24.06.2025
Arac:
Dacia Duster-11l 1.3i TCe
Motor kodu:
H5H-480 (H5H-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
Test edilmiş:
24.06.2025 16:08:29 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
ABS
ABS/ESP OBD
Hata kodu DTC C40100:
ENJEKSİYON SİSTEMİNDEN GELEN MULTİPLEKS BİLGİSİ
BİLGİ GECERSİZ!
Hata kodu DTC C02800:
Direks. acl sen
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC 405154:
Direks. acl sen
Hafıza fonksiyonu arızalı
Hata kodu DTC F00316:
ECU
ARIZALI GUC KAYNAGI
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4A116:
Kumanda Ünitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
UCH OBD
Hata kodu DTC 953215:
HATCHBACK ACMA
arızalı aktivasyon
Hata kodu DTC 953018:
SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 953118:
SAG SINYAL LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 926696:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR
HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ
Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR
HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ
Konfor
UPC OBD
Hata kodu DTC 923897:
On cam silecegi motoru
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC 941355:
ECU
YANLIS KONFIGURASYON

Konfor
Anahtarsız giriş ve siiris moduli CAN
Hata kodu DTC A0571C:
DIREKSİYON KOLONU KILITLEME
Fonksiyon hatalıdır.
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561854:
Direks. acl sen
Hafıza fonksiyonu arızalı
Hata kodu DTC 560116:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-2386709	Araç Giriş Tarihi:	24.06.2025 15:46	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***7266 şasi nolu DACIA DUSTER PRESTIGE 1.3 TCE 150 4x4 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:11
Rapor No: 06-01-2386709
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 15:46

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:11

Araç Resimleri



Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Motor, Yağ seviyesi > Eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-2386709 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren balatarları, ön - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç geneli yoğun reçine lekeleri mevcut.sağ yan basamakda ezik var.motor kaputunda şeffaf folyo olduğu için gözle boya kontrolü yapılamadı.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır. Araç kirli olduğundan detaylı kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2386709	Araç Giriş Tarihi:	24.06.2025 15:46	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası