

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:44
Rapor No: 06-01-1249352
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:10

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:44

Full Plus Ekspertiz



06DKA144

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doęuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1249352 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DKA144	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	44807	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20970317434	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Dacia
Renği	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-24	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:44
Rapor No: 06-01-1249352
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:10

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:44

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1249352 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:44
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
6.0 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	74	12
2. Aks	56	65	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.61	2.453	6
2. Aks	1.846	1.741	5
El Freni	1.6625	1.2355	25

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	3,02 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	3,43 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	3,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	3,33 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1249352 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1249352 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:44
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

22.04.2024

Araç:

Dacia Duster-11l 1.3i TCe

Motor kodu:

H5H-480 (H5H-E4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DKA144

VIN:

VF1HJD20970317434 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

22.04.2024 16:14:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C10187:

Otomatik sanziman

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 057564:

Hiz kontrol sistemi

HATALI DUGME FONKSIYONU!

Hata kodu DTC 007181:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C40200:

SANZIMAN ECU İLE CAN İLETİSİMİ

GECERSİZ VEYA MANTIKSIZ

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hata kodu DTC C42300:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

HATALI MESA]

Hava yastığı

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 957068:

Hata kodu DTC 952818:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 952918:

Hata kodu DTC 95A064:

ARKA SILECEK

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 923A96:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 923696:

Yagmur/ısık sensori

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 941215:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Otomatik sanziman

Hata kodu DTC 187198:

Debriyaj 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 187298:

Debriyaj 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 500886:

Dis hava sıcaklığı sensori

HATALI SINYAL

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1249352 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***7434 şasi nolu DACIA DUSTER ESSENTIAL TCE 150 EDC markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:44
Rapor No: 06-01-1249352
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:10

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:44

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1249352 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Diđer

	
Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş	Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçığı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Deđerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diđer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sol arka kapı ve sag ön kapı sökülmiş takılmış. (Araç teknik spesifikasyonları geređi dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.04.2024 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1249352 Araç Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.04.2024 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası