

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:05
Rapor No: 06-01-2508550
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 15:21

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:05

Full Plus Ekspertiz



06EUN585



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2508550 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:05
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EUN585	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	46204	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20772729422	Motor Gücü	110 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	19-11-2024	Sonraki Muayene Tar.	29-03-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:05
Rapor No: 06-01-2508550
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 15:21

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:05

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2508550 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Küçük ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ filtresi ve karter contası etrafında hafif kaçak mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2508550 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,9 m/km	1,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	68	5
2. Aks	52	56	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.578	1.491	5
2. Aks	0.6065	0.576	5
El Freni	0.703	0.3705	47

Verimlilik

33

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	6,2 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	6,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	6,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	6,5 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2508550 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 17:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 17:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2508550	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 17:05
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

03.08.2026
Arac:
Dacia Duster-11l 1.3i TCe
Motor kodu:
H5H-470 (H5H-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1HJD20772729422 (kumanda İnterinden okunan)
Test edilmiş:
03.08.2026 15:24:41/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor OBD
Hata kodu DTC 013623:
Lambda sondası arka
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedalı konumu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 007181:
Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı
Airbag OBD
Konfor
UCH OBD
4*
Hata kodu DTC 95F108:
Hata kodu DTC 957068:
Hata kodu DTC 95A064:
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
UPC OBD
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC 940215:
Yakıt seviyesi sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 941215:
Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Sanziman

Otomatik sanziman
Hata kodu DTC 500886:
Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı
VERİ HATTI ÜZERİNDE İLETİSİM YOK!
Hata kodu DTC 187298:
Debriyaj 2
Fonksiyon hatalıdır.
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 17:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2508550	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 17:05
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1HJD20772729422 şase nolu ve 06EUN585 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 17:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2508550	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 17:05
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 17:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-2508550	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 17:05
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer




Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Küçük Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş izi



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Eksik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Tavan boyalı ,tavan sağ ön cam üstün işlemlili boya mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 17:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2508550	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 17:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası