

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1444096 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:17
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EIT212



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1444096 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:17
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EIT212	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	29820	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20172574043	Motor Gücü	110 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	YEŞİL	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	02-04-2024	Sonraki Muayene Tar.	12-03-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:17
Rapor No: 06-01-1444096
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:46

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:17

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1444096 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ön tampon çizik
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1444096 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:17
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.5 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	69	8
2. Aks	58	71	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.649	2.4825	6
2. Aks	0.5785	0.52	10
El Freni	1.0315	1.0235	0

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	98V	6,18 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	98V	6,05 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	98V	6,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	98V	6,1 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1444096 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 15:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1444096	Araç Giriş Tarihi:	10.12.2025 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 15:17
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.12.2025

Arac: Hella Gutmann Solutions GmbH

Dacia Duster-11l 1.3i TCe

Motor kodu:

H5H-480 (H5H-E4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD20172574043 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

10.12.2025 14:46:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 053016:

Motor sogutma sivisi basing sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hiz kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hava yastığı

Airbag OBD

Klima

Klima

Konfor

UCH OBD

Konfor

UPC OBD

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Konfor

Serit degistirme asistani

Konfor

Panoramik goriintii

Konfor

Anahtarsiz giris ve siiris moduli CAN

Hata kodu DTC AD334A.;

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Direksiyon OBD

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 15:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1444096	Araç Giriş Tarihi:	10.12.2025 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 15:17
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1HJD20172574043 şase nolu ve 06EIT212 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:17
Rapor No: 06-01-1444096
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:46

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:17

Araç Resimleri




Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 15:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1444096	Araç Giriş Tarihi:	10.12.2025 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 15:17
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 15:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1444096	Araç Giriş Tarihi:	10.12.2025 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 15:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası