

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 10:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1428019 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 10:27
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



07BJH335



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 10:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1428019 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 10:27
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	07BJH335	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	84939	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20670922981	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Dacia
Rengi	GRI	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	13-07-2023	Sonraki Muayene Tar.	01-06-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 10:27
Rapor No: 06-01-1428019
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:41

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 10:27

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 10:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1428019 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 10:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler,çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 10:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1428019 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 10:27
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.1 m/km	3,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	62	2
2. Aks	80	63	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.1585	1.1575	0
2. Aks	1.5015	1.7175	12
El Freni	1.3775	1.348	2

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	5,51 mm	4 Mevsim
Sol Arka	215/60/17	100V	6,21 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	5,99 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	215/60/17	100V	5,95 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 10:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1428019 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 10:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 10:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1428019 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 10:27
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.10.2025

Arac:

Dacia Duster-11l 1.3i TCe

Motor kodu:

H5H-480 (H5H-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD20670922981 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

20.10.2025 09:58:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 404064:

Fren lambası salteri

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 405154:

Direks. açl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hava yastığı

Airbag OBD

Klima

Klima

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 957115:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 952818:

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 922181:

Yağmur/ışık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Konfor

Serit degistirme asistani

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561854:

Direks. açl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 10:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1428019 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 10:27
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.05.2025		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 10:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1428019	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 09:41	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 10:27
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik

Vuruk



Kaporta, Ön Panel > Ezik



Kaporta, Sol Ön Şase > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 10:27
Rapor No: 06-01-1428019
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:41

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 10:27

Diğer



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Kırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Yüzeysel Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yüzeysel Çizik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 10:27
Rapor No: 06-01-1428019
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:41

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 10:27



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik marka modelleri farklı

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 10:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1428019	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 09:41	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 10:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası