

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.08.2026 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-1510194	Araç Giriş Tarihi:	08.08.2026 14:06	Araç Çıkış Tarihi:	10.08.2026 11:03
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EBT238



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1510194 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EBT238	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	68096	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20871683329	Motor Gücü	110 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRI	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	01-11-2023	Sonraki Muayene Tar.	28-09-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 11:03
Rapor No: 06-01-1510194
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:06

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 11:03

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1510194 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış. arka fren sapma değerleri yüksek
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ doldurma tapasında sızdırma mevcut. Servis kontrol genel bakım önerilir.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1510194 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.4 m/km	-14.0 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	67	2
2. Aks	38	40	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.485	1.2945	12
2. Aks	0.204	0.658	68
El Freni	0.176	0.652	73

Verimlilik

27

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	4,6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	5,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	4,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	5,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1510194 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.08.2026 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1510194	Araç Giriş Tarihi:	08.08.2026 14:06	Araç Çıkış Tarihi:	10.08.2026 11:03
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

10.08.2026

Araç:

Dacia Duster-11l 1.3i TCe

Motor kodu:

H5H-470 (H5H-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

VF1HJD20871683329 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.08.2026 10:23:01/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hava yastığı

Airbag OBD

Klima

Klima

Güvenlik

Serit değiştirme asistanı

Konfor

UCH OBD

3*

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Konfor

UPC OBD

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E17487:

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1HJD20871683329 şase nolu ve 06EBT238 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 11:03
Rapor No: 06-01-1510194
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:06

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 11:03

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Arka spoiler > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1510194 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Çizik



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Arka cam - Değişmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Motor kaputunda koruma folyosu mevcut gözle boya kusur kontrolü yapılamadı, koruma folyosunda deforme solma leke izleri mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.08.2026 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1510194	Araç Giriş Tarihi:	08.08.2026 14:06	Araç Çıkış Tarihi:	10.08.2026 11:03
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası