

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1424781 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FMT547



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1424781 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34FMT547	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	30533	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD40169429250	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Dacia
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	16-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	16-04-2027
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:25
Rapor No: 06-01-1424781
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:06

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1424781 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ arka lamba camı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda boya atmaları deformeler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kirli
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1424781 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:25
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,2 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	70	1
2. Aks	69	56	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.735	1.7285	0
2. Aks	189	160	15.5
El Freni	176	166	5.5

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102H	3,03 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102H	4,93 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102H	2,96 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102H	4,87 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1424781 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1424781 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

09.10.2025

Araç:

Dacia Duster-III 1.3i TCe 130 4x4

Motor kodu:

H5H-480 (H5H-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40169429250 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

09.10.2025 14:32:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 023A96:

TURBOSARJ SOĞUTMA SUYU POMPASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 057564:

Hiz kontrol sistemi

HATALI DÜĞME FONKSİYONU!

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 245329:

Kurum partikül filtresi diferansiyel basınç sensör

i

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 023A96:

TURBOSARJ SOĞUTMA SUYU POMPASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 023A13:

TURBOSARJ SOĞUTMA SUYU POMPASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 408967:

ASP/ESP SENSÖRÜ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 403738:

On sol tekerlek devir sensörü

HATALI FREKANS

Hata kodu DTC 403A38:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

TEKERLEK SENSÖRÜ ARKA SAĞ

HATALI FREKANS

Hava yastığı

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903617:

Güç kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 957068:

Hata kodu DTC 952818:

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVİCİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Sanziman

AWD sanziman CAN

Hata kodu DTC C41800:

MULTİPLEKS AG

Hatalı ABS bilgisi.

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561A86:

MULTİPLEKS BİLGİ

HATALI HİZ SINYALI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1424781 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.01.2023		Çarpma	Hayır	1161.12	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.10.2025 15:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1424781	Araç Giriş Tarihi:	09.10.2025 14:06	Araç Çıkış Tarihi:	09.10.2025 15:25
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:25
Rapor No: 06-01-1424781
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:06

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:25



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1424781 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites körüğü > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç 4x4molduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.10.2025 15:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1424781	Araç Giriş Tarihi:	09.10.2025 14:06	Araç Çıkış Tarihi:	09.10.2025 15:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası